


⚠ 警告

可熔接头带有一个易熔合金塞。这个易熔合金塞具有特定的熔点（见反面表格）。当接头所处的温度等于或大于熔点时，易熔合金塞将熔化，接头内压力将被释放至大气。



标记	颜色代码	熔点, C (F)
160	黑色	71 (160)
212	橙色	100 (212)
255	绿色	124 (255)
281	红色	138 (281)

Swagelok—Swagelok Company
 2009 Swagelok Company
 January 2009, R0
 MS-CRD-0107-EC