

# VANNE À POINTEAU PFA

**ATTENTION** : Les vannes à pointeau PFA ne produisent pas habituellement le même effet en position de coupure que les vannes métal. Le fait de trop serrer la vanne peut provoquer des dommages et nécessiter des réparations ou un remplacement.

L'utilisation répétée du siège arrière (« backseating ») de cette vanne entraîne une déformation importante du filetage de la tige.

La flèche située sur le côté du corps de la vanne indique le sens du débit.

**REMARQUE** : Le couple maximal de l'écrou d'étanchéité est de 1,5 N·m, 15,6 cm·kg (13 in.·lb).

The Swagelok logo is written in a stylized, cursive font. The letters are thick and black, with a registered trademark symbol (®) at the end of the word.