Ротаметры



Серии G и М

- Модели со стеклянными и металлическими (армированными) трубками, включая миниатюрную армированную модель
- Высокоточные измерения, шкалы индивидуально откалиброваны на основании результатов испытаний по расходу
- Гибкость и адаптация к конкретным системным требованиям
- Высокое качество, долговечность и воспроизводимость результатов
- Торцевые соединения с технологическим оборудованием от 1/8 до 1 1/4 дюйма



Содержание Ротаметры 963 Характеристики 963 Калибровка и испытания 963 Очистка и упаковка 963 Монтаж 963 Выбор правильного ротаметра 963 Ротаметры серии G (стеклянная трубка) 965 Модель G1 966 Модель G2 967 Модель G3 968 Модель G4 969 Модель GM 970 Модель GP971 Ротаметры серии М (металлическая трубка) 972 Модель М1973 Модель М2975 Модель М4 977 Модель М4Н 979 Габариты 981 Заказная калибровка 983 Варианты исполнения 983

Вспомогательные

принадлежности 986

Ротаметры

Ротаметры Swagelok® измеряют расход жидкостей и газов с помощью конической трубки и поплавка. Усиливающийся поток среды толкает поплавок вверх, а сила тяжести тянет его вниз по мере уменьшения потока. Исключение составляет подпружиненная модель М4H. Ротаметры не требуют внешнего источника питания, но их можно заказать в электрическом или электронном варианте исполнения.

Большинство моделей Swagelok содержат встроенные игольчатые клапаны в нижней (входной) части соединения с технологическим оборудованием; возможна установка в верхней части.

Характеристики

- Простая процедура монтажа.
- Легкость снятия показаний.
- Отсутствие изнашиваемых деталей.
- Наличие концевых выключателей.
- Динамический диапазон измерений
 10:1 (наименьшее измерение равно 1/10 максимального показания).
- Измерительные приборы маркируются с указанием рабочей среды и единицы измерения, для которых они откалиброваны.

Калибровка и испытания

Каждый ротаметр Swagelok откалиброван в заводских условиях с учетом своей среды, диапазона расхода и класса точности с использованием чистого, сухого воздуха для моделей со шкалой диапазона расхода воздуха и воды для моделей со шкалой диапазона расхода воздуха расхода воздуха и воды для моделей со шкалой диапазона расхода воды.

- Модели G1, G2, G3, GM и GP откалиброваны до 1,2 бара, абс. (17,4 фунта на кв. дюйм, абс.) и 20°C (68°F).
- Модели G4, M1, M2, M4 и M4H откалиброваны до 1,013 бара, абс. (14,7 фунта на кв. дюйм, абс.) и 20 °C (68 °F).

Измерительные приборы могут калиброваться с учетом конкретных областей применения пользователя.

Очистка и упаковка

Все ротаметры Swagelok проходят очистку, в ходе которой удаляется грязь, загрязняющие частицы и устраняются задиры; они упаковываются в отдельные коробки. По запросу осуществляется очистка от масла и смазки.

Монтаж

Ротаметры должны располагаться вертикально, кроме модели М4H, которая устанавливается горизонтально.

Подробная информация по монтажу приведена в *Инструкции компании Swagelok по монтажу ротаметров, серии G и M,* MS-CRD-0111, которая доступна *только* на веб-сайте Swagelok.

Выбор правильного ротаметра



Выбор ротаметров

Модель	Температура рабочей среды °С (°F)	Температура окружающей среды °С (°F)	Макс. давление на входе при 20°C (70°F) бары (фунты на кв. дюйм, ман.)
G1	От —5 до 100 (от 23 до 212)	От —20 до 100 (от —4 до 212)	10,0 (145)
G2	От —5 до 100 (от 23 до 212)	От —20 до 100 (от —4 до 212)	10,0 (145)
G 3	От —5 до 100 (от 23 до 212)	От —20 до 100 (от —4 до 212)	10,0 (145)
G4	От —5 до 100 (от 23 до 212)	От —20 до 100 (от —4 до 212)	10,0 (145)
GM	От —5 до 100 (от 23 до 212)	От —20 до 100 (от —4 до 212)	4,0 (58,0)
GP	От —5 до 100 (от 23 до 212)	От —20 до 100 (от —4 до 212)	4,0 (58,0)
M1	От —20 до 150 (от —4 до 302)	От —20 до 70 (от —4 до 158)	130 (1885)
M2	От —20 до 150 (от —4 до 302)	От —20 до 70 (от —4 до 158)	130 (1885)
М4 (трубка диам. 1/2 дюйма)	От —40 до 300 (от —40 до 572)	От —40 до 120 (от —40 до 248)	199 (2888)
М4 (трубка диам. 1 дюйм)	От —40 до 300 (от —40 до 572)	От —40 до 120 (от —40 до 248)	96,0 (1393)
М4Н (трубка диам. 1/2 дюйма)	От —40 до 300 (от —40 до 572)	От —40 до 120 (от —40 до 248)	199 (2888)
М4Н (трубка диам. 1 дюйм)	От —40 до 300 (от —40 до 572)	От —40 до 120 (от —40 до 248)	96,0 (1393)

Выбор правильного ротаметра

Ротаметры оснащены стеклянными или металлическими измерительными трубками.

- Модели Swagelok серии G содержат стеклянные измерительные трубки, позволяющие видеть рабочую среду и осуществлять непосредственное снятие показаний расхода.
- Модели Swagelok серии М содержат металлические измерительные трубки, которые используются в тяжелых условиях эксплуатации, где важными факторами являются давление и температура или оба этих параметра. Поскольку при использовании металлических трубок непосредственное снятие показаний невозможно, данные ротаметры оснащены механическими или электронными индикаторами.

См. таблицу Выбор ротаметров ниже, в которой представлен широкий выбор ротаметров.

- Стандартные условия (диапазоны расхода воздуха, станд. футы³/ мин и станд. футы³/ч) определяются как 1,013 бара, абс. (14,7 фунта на кв. дюйм, абс.) при 15 °C (59 °F) по стандарту ISO 13443.
- Нормальные условия (диапазоны расхода воздуха, норм. л/мин и норм. л/ч) определяются как 1,013 бара, абс. (14,7 фунта на кв. дюйм, абс.) при 0 °C (32 °F) по стандарту DIN 1343.

Если рабочей средой являются жидкости и газы, иные чем вода и воздух, а также в системах, работающих при более высоких давлении или температуре, могут потребоваться ротаметры с заказной

Дополнительную информацию см. в разделе Заказная калибровка, стр. 983.

Выбор ротаметров

	Диапазоны ра	схода воздуха			Диапазоны	расхода воды			Торцевые соединения	
норм. л/мин	норм. л/ч	станд. футы ³ / мин	станд. футы ³ /ч	л/мин	л/ч	галлоны США/ мин	галлоны США/ч	Класс точности ^①	с технологическим оборудованием	Стр
От 0,011—0,11 до 2,0—20	От 0,5—5,0 до 120—1200	От 0,0004—0,004 до 0,07—0,7	От 0,018—0,18 до 4,5—45	От 0,004—0,04 до 0,27—2,7	0т 0,25—2,5 до 16—160	От 0,001-0,01 до 0,07-0,7	От 0,065—0,65 до 4,2—42	4.0	Резьба NPT 1/4 дюйма	5
От 0,011—0,11 до 8,4—84	От 0,5—5,0 до 500—5000	От 0,0004—0,004 до 0,3—3,0	От 0,018-0,18 до 18-180	От 0,004-0,04 до 0,28-2,8	0т 0,25—2,5 до 16—160	От 0,001-0,01 до 0,07-0,7	От 0,065—0,65 до 4,2—42	2.5	Резьба NPT 1/4 дюйма	6
От 0,027-0,27 до 1,3-13	От 1,6—16 до 80—800	От 0,001-0,01 до 0,05-0,5	От 0,06-0,6 до 3,0-30	От 0,008-0,08 до 0,17-1,7	От 0,5-5,0 до 10-100	От 0,002-0,02 до 0,045-0,45	От 0,13—1,3 до 2,5—25	2.5	Резьба NPT 1/4 дюйма	7
От 0,027—0,27 до 5,0—50	От 1,6—16 до 300—3000	От 0,001-0,01 до 0,18-18	От 0,06—0,6 до 11—110	От 0,0007-0,007 до 0,17-1,7	От 0,04—0,4 до 10—100	От 0,00019-0,0019 до 0,045-0,45	От 0,01—0,1 до 2,5—25	1.0	Резьба NPT 1/4 дюйма	8
От 0,011—0,11 до 1,3—13	От 0,5-5,0 до 80-800	От 0,0004-0,004 до 0,05-0,5	От 0,018-0,18 до 3,0-30	От 0,004-0,04 до 0,065-0,65	От 0,25—2,5 до 4,0—40	От 0,001—0,01 до 0,017—0,17	От 0,065-0,65 до 1,1-11	4.0	G 1/8 (ISO 228)	9
От 0,011—0,11 до 8,4—84	От 0,5—5,0 до 500—5000	От 0,0004-0,004 до 0,3-3,0	От 0,018-0,18 до 18-180	От 0,004-0,04 до 0,28-2,8	0т 0,25—2,5 до 16—160	От 0,001-0,01 до 0,07-0,7	От 0,065—0,65 до 4,2—42	2.5	G 1/4 (ISO 228)	1
От 0,08-0,8 до 6,0-60	От 5,0—50 до 340—3400	От 0,003-0,03 до 0,2-2,0	От 0,18—1,8 до 13—130	От 0,005-0,05 до 0,17-1,7	От 0,3-3,0 до 10-100	От 0,0013-0,013 до 0,045-0,45	От 0,08—0,8 до 2,5—25	4.0	Резьба NPT 1/4 дюйма	1.
От 0,08-0,8 до 6,0-60	От 5,0—50 до 340—3400	От 0,003-0,03 до 0,2-2,0	От 0,18—1,8 до 13—130	От 0,005-0,05 до 0,17-1,7	От 0,3-3,0 до 10-100	От 0,0013-0,013 до 0,045-0,45	От 0,08—0,8 до 2,5—25	2.5	Резьба NPT 1/4 дюйма	1.
От 1,1—11 до 50—500	От 70—700 до 2800—28 000	От 0,04-0,4 до 1,6-16	0т 2,5-25 до 100-1000	От 0,03-0,3 до 1,7-17	От 1,8-18 до 100-1000	От 0,008-0,08 до 0,45-4,5	От 0,48—4,8 до 25—250	1.6	Резьба NPT 1/2 и 3/4 дюйма; фланец ASME 1/2, 3/4 и 1 дюйм	1.
От 25-250 до 300-3000	От 1400—14 000 до 18 000—180 000	От 1,0—10 до 10—1000	От 52—520 до 670—6700	От 0,8—8,0 до 10—100	От 48-480 до 630-6300	От 0,2—2,0 до 3,0—30	От 13—130 до 160—1600	1.6	Резьба NPT 3/4 и 1 дюйм; фланец ASME 3/4 и 1 дюйм	1
_	_	_	_	От 0,11—1,1 до 4,0—40	От 7,0-70 до 240-2400	От 0,03-0,3 до 1,07-10,7	От 2,0—20 до 64—640	1.6	Резьба NPT 3/4 дюйма; фланец ASME 1/2, 3/4 и 1 дюйм	1
_	_	_	_	0т 2,0—20 до 17—170	От 130-1300 до 1000-10 000	От 0,6—6,0 до 4,5—45	От 35—350 до 270—2700	1.6	Резьба NPT 1 1/4 дюйма; фланец ASME 1 дюйм	

① Согласно VDI/VDE 3513, лист 2: 2008, класс точности эффективно эквивалентен допустимой погрешности свыше $q_G = 50$ %,

Свыше q_{G} допустимая погрешность является константой. Ниже q_G допустимая погрешность возрастает обратно пропорционально нижним показателям расхода.

При определении размеров ротаметра $q_G = 50~\%$ учитывает максимальную точность свыше 50 % от измерительного диапазона. Для получения помощи в выборе ротаметра обращайтесь к уполномоченному представителю компании Swagelok по продажам и сервисному обслуживанию.

При выборе ротаметра также необходимо учитывать рабочую среду, температуру, давление, вязкость и плотность. См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.




G = постоянная допустимая погрешность в процентах от измеренного значения свыше q_G ;

 q_{G} = предельное значение расхода в процентах от измерительного диапазона.


Характеристики

- Конструкция со стеклянной трубкой.
- Не требует частого обслуживания.
- Возможность заказа концевых выключателей заводской установки.
- Поликарбонатное покрытие для обеспечения защиты.
- Встроенный игольчатый клапан для тонкой регулировки, не предназначен для отсечения.

Ротаметры со стеклянной трубкой, по шкале которой считываются показания



В ротаметрах со стеклянной трубкой показания снимают по положению поплавка или шарика, который находится в трубке ротаметра. Значение расхода считывается по верхнему краю поплавка или шарика.



Используемые материалы

Модели G1, G2, G3 и G4

Деталь	Материал / ТУ
	Ротаметр
Головка, подставка	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404
Поплавок (G1, G2, G3)	Нержавеющая сталь 316 / EN 1.4401
Поплавок (G4)	Нержавеющая сталь 316Ti / EN 1.4571
Измерительная трубка	Боросиликатное стекло
Ограничители поплавка	Перфторалкокси (PFA) с прокладками из фторуглерода (FKM) или тефлон с прокладками из перфторуглерода (FFKM)
Прокладка головки, прокладка подставки	Фторуглерод (FKM), перфторуглерод (FFKM) или этилен- пропилен монодиен (EPDM)
Защитное покрытие	Поликарбонат
Монтажная рейка	Нержавеющая сталь 304 / EN 1.4301
Иго	ольчатый клапан
Игла	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404
Прокладки	Тефлон (PTFE)
Уплотнительные кольца	Фторуглерод (FKM), перфторуглерод (FFKM) или этилен- пропилен монодиен (EPDM)
Корпус, пружина	Нержавеющая сталь 316Ti / EN 1.4571
Шпиндель	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404
Смазка шпинделя	На основе тефлона (PTFE)
Шарообразная рукоятка	Пластик
Вставка шарообразной рукоятки	Латунь
Установочный винт шарообразной рукоятки	Нержавеющая сталь А2

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом.

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели G1 составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.









4 5 6 7 VAF - G1 - **01M - 1 - 1 - A**

4 Измеряемый диапазон	расхода
Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч
01L = От 0,011 до 0,11	01М = 0т 0,5 до 5,0
02L = От 0,013 до 0,13	02М = 0т 0,8 до 8,0
03L = От 0,027 до 0,27	03М = От 1,6 до 16
04L = 0т 0,07 до 0,7	04М = 0т 4,0 до 40
05L = От 0,1 до 1,0	05М = От 6,0 до 60
06L = От 0,17 до 1,7	06М = От 10 до 100
07L = От 0,42 до 4,2	07М = От 25 до 250
08L = От 0,83 до 8,3	08М = 0т 50 до 500
09L = От 1,3 до 13	09М = От 80 до 800
10L = От 2,0 до 20	10М = 0т 120 до 1200
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч
01R = От 0,0004 до 0,004	01S = От 0,022 до 0,22
02R = От 0,0005 до 0,005	02S = 0т 0,03 до 0,3
03R = От 0,001 до 0,01	03S = От 0,06 до 0,6
04R = От 0,002 до 0,02	04S = От 0,15 до 1,5
05R = От 0,0035 до 0,035	05S = От 0,22 до 2,2
06R = От 0,006 до 0,06	06S = От 0,38 до 3,8
07R = От 0,015 до 0,15	07S = От 0,95 до 9,5
08R = От 0,03 до 0,3	08S = От 1,9 до 19
09R = От 0,05 до 0,5	09S = От 3,0 до 30
10R = От 0,07 до 0,7	10S = От 4,5 до 45
Вода, л/мин	Вода, л/ч
A1L = От 0,004 до 0,04	А1М = От 0,25 до 2,5
A2L = От 0,008 до 0,08	А2М = От 0,50 до 5,0
A3L = От 0,02 до 0,2	АЗМ = От 1,2 до 12
A4L = От 0,04 до 0,4	А4М = От 2,5 до 25
A5L = От 0,065 до 0,65	А5М = 0т 4,0 до 40
A6L = От 0,1 до 1,0	А6М = От 6,0 до 60
А7L = От 0,17 до 1,7	А7М = От 10 до 100
A8L = От 0,2 до 2,0	А8М = От 12 до 120
A9L = От 0,27 до 2,7	А9М = От 16 до 160
Вода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч
А1R = От 0,001 до 0,01	А1S = От 0,065 до 0,65
A2R = От 0,002 до 0,02	A2S = От 0,13 до 1,3
АЗR = От 0,005 до 0,05	АЗS = От 0,30 до 3,0
А4R = От 0,01 до 0,1	А4S = От 0,65 до 6,5

5 Материал прокладки ротаметра, уплотнительного кольца клапана

- **1** = Фторуглерод (FKM) (стандартное исполнение)
- 2 = Перфторуглерод (FFKM)
- **3** = Этилен-пропилен монодиен (EPDM)

б Концевые выключатели (см. стр. 983).

В случае выбора концевых выключателей максимальная температура рабочей и окружающей среды снижается до 65 °C (149 °F). Большинство ротаметров модели G1 допускают установку до двух концевых выключателей; модели с измеряемыми диапазонами расхода воды **A8L, A9L, A8M, A9M, A8R, A9R, A8S** и **A9S** не допускают установки концевых выключателей (также см. сноску ниже). Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- 0 = 0тсутствуют
- **1** = Один выключатель
- **2** = Два выключателя^①
- 3 = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 4 = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 B (перем. тока)^①
- **5** = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 6 = Два выключателя и двух канальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- **A** = один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- **В** = два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- ${\scriptsize \textcircled{\scriptsize 1}}$ Не предлагается для измеряемых диапазонов расхода воздуха 10L, 10M, 10R и 10S, а также для измеря диапазонов расхода воды **A7L, A7M, A7R** и **A7S.**

7 Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

- **A** = Распределительная коробка концевых выключателей
- **G** = Протокол 5-точечной калибровки
- **H** = Испытание под давлением, сертификат
- **J** = Сертификация материалов
- **T** = Настенный монтаж
- **W** = Монтаж на панель
- **X** = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)
- **Y** = Без игольчатого клапана
- **Z** = Монтируемый сверху игольчатый клапан

Габариты



Габариты модели G1 указаны на стр. 981.

Под заказ

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

GAS = Газ

A5R = От 0,017 до 0,17

A6R = От 0,025 до 0,25

A7R = От 0,045 до 0,45

A8R = От 0,055 до 0,55

А9R = От 0,07 до 0,7

LIQ = Жидкость

A5S = От 1.1 до 11

А6S = От 1,6 до 16

А7S = От 2,5 до 25

A8S = 0т 3,0 до 30

А9S = От 4,2 до 42

Модель G2

Модель G2 обычно применяется в системах аналитического оборудования, она подходит для уровней расхода среды от низкого до среднего.

Технические данные

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 964.

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели G2 составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.

Вода, л/мин





Вода, л/ч





VAF - G2 - 01M - 1 - 1 - A

Измеряемый диапазон расхода

Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч
01L = От 0,011 до 0,11	01М = От 0,5 до 5,0
02L = От 0,013 до 0,13	02М = 0т 0,8 до 8,0
03L = От 0,027 до 0,27	03М = От 1,6 до 16
04L = От 0,07 до 0,7	04М = 0т 4,0 до 40
05L = От 0,1 до 1,0	05М = От 6,0 до 60
06L = От 0,17 до 1,7	06М = От 10 до 100
07L = От 0,42 до 4,2	07М = От 25 до 250
08L = От 0,83 до 8,3	08М = От 50 до 500
09L = От 1,3 до 13	09М = От 80 до 800
10L = От 1,7 до 17	10М = От 100 до 1000
11L = От 3,0 до 30	11М = От 180 до 1800
12L = От 4,0 до 40	12М = От 240 до 2400
13L = От 5,0 до 50	13М = От 300 до 3000
14L = От 6,8 до 68	14М = От 400 до 4000
15L = От 8,4 до 84	15М = От 500 до 5000
,	
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч
Воздух, станд. футы ³ /мин 01R = 0т 0,0004 до 0,004	Воздух, станд. футы³/ч 01S = От 0,018 до 0,18
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
01R = От 0,0004 до 0,004	015 = От 0,018 до 0,18
01R = От 0,0004 до 0,004 02R = От 0,0005 до 0,005	01S = От 0,018 до 0,18 02S = От 0,03 до 0,3
01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01	015 = 0τ 0,018 до 0,18 025 = 0τ 0,03 до 0,3 035 = 0τ 0,06 до 0,6
01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02	01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5
01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,0035 до 0,035	01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5 05S = 0τ 0,22 до 2,2
$\mathbf{01R} = 0$ τ 0,0004 μο 0,004 $\mathbf{02R} = 0$ τ 0,0005 μο 0,005 $\mathbf{03R} = 0$ τ 0,001 μο 0,01 $\mathbf{04R} = 0$ τ 0,002 μο 0,02 $\mathbf{05R} = 0$ τ 0,0035 μο 0,035 $\mathbf{06R} = 0$ τ 0,006 μο 0,06	01S = 0τ 0,018 μο 0,18 02S = 0τ 0,03 μο 0,3 03S = 0τ 0,06 μο 0,6 04S = 0τ 0,15 μο 1,5 05S = 0τ 0,22 μο 2,2 06S = 0τ 0,38 μο 3,8
01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,0035 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06 07R = 0τ 0,015 до 0,15	01S = 0τ 0,018 μο 0,18 02S = 0τ 0,03 μο 0,3 03S = 0τ 0,06 μο 0,6 04S = 0τ 0,15 μο 1,5 05S = 0τ 0,22 μο 2,2 06S = 0τ 0,38 μο 3,8 07S = 0τ 0,95 μο 9,5
01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,0035 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06 07R = 0τ 0,015 до 0,15 08R = 0τ 0,03 до 0,3	01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5 05S = 0τ 0,22 до 2,2 06S = 0τ 0,38 до 3,8 07S = 0τ 0,95 до 9,5 08S = 0τ 1,9 до 19
01R = 0τ 0,0004 μο 0,004 02R = 0τ 0,0005 μο 0,005 03R = 0τ 0,001 μο 0,01 04R = 0τ 0,002 μο 0,02 05R = 0τ 0,0035 μο 0,035 06R = 0τ 0,006 μο 0,06 07R = 0τ 0,015 μο 0,15 08R = 0τ 0,03 μο 0,3 09R = 0τ 0,05 μο 0,5	01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5 05S = 0τ 0,22 до 2,2 06S = 0τ 0,38 до 3,8 07S = 0τ 0,95 до 9,5 08S = 0τ 1,9 до 19 09S = 0τ 3,0 до 30
01R = 0τ 0,0004 μο 0,004 02R = 0τ 0,0005 μο 0,005 03R = 0τ 0,001 μο 0,01 04R = 0τ 0,002 μο 0,02 05R = 0τ 0,0035 μο 0,035 06R = 0τ 0,006 μο 0,06 07R = 0τ 0,015 μο 0,15 08R = 0τ 0,03 μο 0,3 09R = 0τ 0,05 μο 0,5 10R = 0τ 0,06 μο 0,6	01S = 0τ 0,018 μο 0,18 02S = 0τ 0,03 μο 0,3 03S = 0τ 0,06 μο 0,6 04S = 0τ 0,15 μο 1,5 05S = 0τ 0,22 μο 2,2 06S = 0τ 0,38 μο 3,8 07S = 0τ 0,95 μο 9,5 08S = 0τ 1,9 μο 19 09S = 0τ 3,0 μο 30 10S = 0τ 4,5 μο 45
01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,0035 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06 07R = 0τ 0,015 до 0,15 08R = 0τ 0,03 до 0,3 09R = 0τ 0,05 до 0,5 10R = 0τ 0,06 до 0,6 11R = 0τ 0,1 до 1,0	01S = 0τ 0,018 μο 0,18 02S = 0τ 0,03 μο 0,3 03S = 0τ 0,06 μο 0,6 04S = 0τ 0,15 μο 1,5 05S = 0τ 0,22 μο 2,2 06S = 0τ 0,38 μο 3,8 07S = 0τ 0,95 μο 9,5 08S = 0τ 1,9 μο 19 09S = 0τ 3,0 μο 30 10S = 0τ 4,5 μο 45 11S = 0τ 6,5 μο 65
01R = 0τ 0,0004 μο 0,004 02R = 0τ 0,0005 μο 0,005 03R = 0τ 0,001 μο 0,01 04R = 0τ 0,002 μο 0,02 05R = 0τ 0,0035 μο 0,035 06R = 0τ 0,006 μο 0,06 07R = 0τ 0,015 μο 0,15 08R = 0τ 0,03 μο 0,3 09R = 0τ 0,05 μο 0,5 10R = 0τ 0,06 μο 0,6 11R = 0τ 0,14 μο 1,4	015 = 0τ 0,018 μο 0,18 025 = 0τ 0,03 μο 0,3 035 = 0τ 0,06 μο 0,6 045 = 0τ 0,15 μο 1,5 055 = 0τ 0,22 μο 2,2 065 = 0τ 0,38 μο 3,8 075 = 0τ 0,95 μο 9,5 085 = 0τ 1,9 μο 19 095 = 0τ 3,0 μο 30 105 = 0τ 4,5 μο 45 115 = 0τ 6,5 μο 65 125 = 0τ 9,0 μο 90

Под заказ

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

GAS = Газ **LIQ** = Жидкость

A1L = От 0,004 до 0,04 **А1М** = От 0,25 до 2,5 **A2L** = От 0,008 до 0,08 **А2М** = От 0,50 до 5,0 **A3L** = От 0,02 до 0,2 **АЗМ** = От 1,2 до 12 **A4L** = От 0,04 до 0,4 **А4М** = От 2,5 до 25 **A5L** = От 0,065 до 0,65 **А5М** = 0т 4,0 до 40 **A6L** = От 0,1 до 1,0 **А6М** = От 6,0 до 60 **A7L** = От 0,17 до 1,7 **А7М** = От 10 до 100 **A8L** = От 0,2 до 2,0 **А8М** = От 12 до 120 **А9L** = От 0,28 до 2,8 **А9М** = От 16 до 160 Вода, галлоны США/мин Вода, галлоны США/ч **A1R** = От 0,001 до 0,01 **A1S** = От 0,065 до 0,65 **A2R** = От 0,002 до 0,02 **A2S** = От 0,13 до 1,3 **АЗR** = От 0,005 до 0,05 **АЗS** = От 0,30 до 3,0 **А4R** = От 0,01 до 0,1 **А4S** = От 0,65 до 6,5 **А5R** = От 0,017 до 0,17 **A5S** = От 1,1 до 11 **А6R** = От 0,025 до 0,25 **А6S** = От 1,6 до 16 **А7R** = От 0,045 до 0,45 **А7S** = От 2,5 до 25 **A8R** = От 0,054 до 0,54 **A8S** = 0т 3,0 до 30

5 Материал прокладки ротаметра, уплотнительного кольца клапана

А9S = От 4,2 до 42

- **1** = Фторуглерод (FKM) (стандартное исполнение)
- 2 = Перфторуглерод (FFKM)

А9R = От 0,07 до 0,7

3 = Этилен-пропилен монодиен (EPDM)

Габариты

Габариты модели G2 указаны на стр. 981.



Концевые выключатели (см. стр. 983).

В случае выбора концевых выключателей максимальная температура рабочей и окружающей среды снижается до 65 °C (149 °F).

Большинство ротаметров модели G2 допускают установку до двух концевых выключателей (см. сноску ниже).

Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- $\mathbf{0} = 0$ тсутствуют
- **1** = Олин выключатель
- $\mathbf{2} = \mathbf{Д}$ ва выключателя $^{\textcircled{1}}$
- 3 = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 4 = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока) 1
- **5** = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 6 = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом. 230 В (перем. тока)^[⊕]
- **A** = один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- В = два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- ① Не предлагается для измеряемых диапазонов расхода воздуха 13L, 14L, 15L, 13S, 14S, 15S, 13M, 14M, 15M, 13R, 14R и 15R, а также для измеряемых диапазонов расхода воды **A7L, A8L, A9L, A7M, A8M, A9M, A7R, A8R,** A9R, A7S, A8S и A9S

Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

- **A** = Распределительная коробка концевых выключателей
- **G** = Протокол 5-точечной калибровки
- **H** = Испытание под давлением, сертификат
- **J** = Сертификация материалов
- **T** = Настенный монтаж
- **W** = Монтаж на панель
- **X** = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)
- **Y** = Без игольчатого клапана
- **Z** = Монтируемый сверху игольчатый клапан





Модель G3 обеспечивает надежное, точное измерение в средних диапазонах расхода воздуха или воды.

Технические данные

4 Измеряемый диапазон расхода

Воздух, норм. л/мин

01L = От 0,027 до 0,27

02L = 0т 0,07 до 0,7

03L = От 0,1 до 1,0

04L = От 0.17 до 1.7

05L = 0т 0.42 до 4.2

06L = 0т 0,83 до 8,3

07L = От 1,3 до 13

Воздух, станд. футы3/мин

01R = От 0,001 до 0,01

02R = От 0,002 до 0,02

04R = От 0,006 до 0,06

05R = 0т 0.015 до 0.15

06R = От 0.03 до 0.3

07R = От 0.05 до 0.5

A1L = От 0,008 до 0,08

A2L = От 0,02 до 0,2

A3L = От 0,04 до 0,4

A5L = От 0,1 до 1,0

A6L = 0т 0.17 до 1.7

Вода, галлоны США/мин

A1R = От 0,002 до 0,02

A2R = От 0,005 до 0,05

А4R = От 0,017 до 0,17

A5R = От 0,025 до 0,25

A6R = 0т 0,045 до 0,45

A3R = 0т 0,01 до 0,1

A4L = 0т 0.065 до 0.65

Вода, л/мин

03R = От 0.0035 до 0.035

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

Информация по размещению заказа

Воздух, норм. л/ч

01М = От 1,6 до 16

02М = 0т 4,0 до 40

03М = От 6.0 до 60

04М = От 10 до 100

05М = От 25 до 250

06М = От 50 до 500

07М = От 80 до 800

Воздух, станд. футы3/ч

01S = От 0,06 до 0,6

02S = От 0,15 до 1,5

03S = От 0,21 до 2,1

04S = От 0.38 до 3.8

05S = От 0.95 до 9.5

06S = От 1.9 до 19

07S = От 3,0 до 30

А1М = 0т 0,5 до 5,0

А2М = От 1,2 до 12

АЗМ = От 2,5 до 25

А4М = 0т 4,0 до 40

A5M = 0т 6,0 до 60

А6М = От 10 до 100

Вода, галлоны США/ч

A1S = От 0,13 до 1,3

A2S = От 0,25 до 2,5

A3S = От 0,65 до 6,5

А4S = От 1,1 до 11

A5S = От 1,6 до 16

A6S = 0т 2,5 до 25

Вода, л/ч

Код заказа ротаметра модели G3 составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.



_

5 Материал прокладки ротаметра, уплотнительного кольца клапана

- **1** = Фторуглерод (FKM) (стандартное исполнение)
- **2** = Перфторуглерод (FFKM)
- **3** = Этилен-пропилен монодиен (EPDM)

6 Концевые выключатели

В случае выбора концевых выключателей максимальная температура рабочей и окружающей среды снижается до 65°С (149°F). Большинство ротаметров модели G3 допускают установку до двух концевых выключателей (см. сноску ниже).

Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- **0** = Отсутствуют
- **1** = Один выключатель
- **2** = Два выключателя^①
- 3 = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 4 = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)[⊙]
- 5 = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 6 = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)[®]
- А = один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- В = два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)


• ТНе предлагается для измеряемых диапазонов расхода A6L, A6M, A6R и A6S.

Т Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

- **A** = Распределительная коробка концевых выключателей
- **G** = Протокол 5-точечной калибровки
- **H** = Испытание под давлением, сертификат
- **J** = Сертификация материалов
- **T** = Настенный монтаж
- **W** = Монтаж на панель
- **X** = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)
- **Y** = Без игольчатого клапана
- **Z** = Монтируемый сверху игольчатый клапан

Габариты



Под заказ

См. раздел **Заказная калибровка**, стр. 983.

 $\mathbf{GAS} = \mathsf{Га3}$ $\mathbf{LIQ} = \mathsf{Жидкость}$

Модель G4

Большая по размеру модель G4 обеспечивает высокую точность по всему измеряемому диапазону расхода, она подходит для лабораторных систем.

Технические данные

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели G4 составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.



VAF - G4 - **05M - 1 - 1 - A**

Измеряемый диапазон	расхода
Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч
01L = От 0,027 до 0,27	01М = От 1,6 до 16
02L = 0т 0,042 до 0,42	02М = От 2,5 до 25
03L = От 0,068 до 0,68	03М = 0т 4,0 до 40
04L = От 0,1 до 1,0	04М = 0т 6,0 до 60
05L = От 0,15 до 1,5	05М = 0т 9,0 до 90
06L = От 0,23 до 2,3	06М = От 14 до 140
07L = От 0,33 до 3,3	07М = От 20 до 200
08L = От 0,5 до 5,0	08М = 0т 30 до 300
09L = От 0,83 до 8,3	09М = От 50 до 500
10L = От 1,33 до 13,3	10М = От 80 до 800
11L = От 2,0 до 20	11М = От 120 до 1200
12L = От 3,33 до 33,3	12М = От 200 до 2000
13L = От 5,0 до 50	13М = От 300 до 3000
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч
01R = От 0,001 до 0,01	01S = От 0,06 до 0,6
02R = От 0,0015 до 0,015	02S = От 0,095 до 0,95
03R = От 0,0023 до 0,023	03S = От 0,15 до 1,5
04R = От 0,0035 до 0,035	04S = От 0,22 до 2,2
AFR 0 0 0 0 5 1 0 0 5 1	055 0 0 35 3 5

05R = От 0,0051 до 0,051 **05S** = От 0,35 до 3,5 **06R** = От 0,0082 до 0,082 **06S** = 0т 0,50 до 5,0 **07R** = От 0,012 до 0,12 **07S** = От 0,75 до 7,5 **08R** = От 0,018 до 0,18 **08S** = От 1,1 до 11 **09R** = От 0,03 до 0,3 **09S** = От 1,9 до 19 **10R** = От 0.05 до 0.5 **10S** = 0T 3.0 ло 30 **11R** = От 0,072 до 0,72 **11S** = От 4,5 до 45 **12R** = От 0,12 до 1,2 **12S** = От 7,5 до 75

•=•• 010,12 до 1,2	••• от 1,5 до 15
13R = От 0,18 до 1,8	13S = От 11 до 110
Вода, л/мин	Вода, л/ч
A1L = От 0,0007 до 0,007	А1М = От 0,04 до 0,4
A2L = 0т 0,001 до 0,01	А2М = От 0,063 до 0,63
A3L = От 0,0017 до 0,017	АЗМ = 0т 0,1 до 1,0
А4L = От 0,0025 до 0,025	А4М = От 0,16 до 1,6
A5L = 0т 0,004 до 0,04	А5М = От 0,25 до 2,5
A6L = 0т 0,007 до 0,07	А6М = 0т 0,4 до 4,0
А7L = От 0,01 до 0,1	А7М = От 0,6 до 6,0
A8L = 0т 0,017 до 0,17	А8М = 0т 1,0 до 10
А9L = От 0,025 до 0,25	А9М = От 1,6 до 16
B1L = 0т 0,04 до 0,4	В1М = От 2,5 до 25
B2L = От 0,065 до 0,65	В2М = 0т 4,0 до 40
B3L = 0т 0,1 до 1,0	ВЗМ = От 6,3 до 63

Под заказ

B4L = От 0,17 до 1,7

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

 $\mathbf{GAS} = \mathsf{Га3}$ $\mathbf{LIQ} = \mathsf{Жидкость}$

В4М = От 10 до 100

Вода, галлоны США/мин Вода, галлоны США/ч **A1R** = От 0,00019 до 0,0019 **A1S** = От 0.01 до 0.1 **A2R** = От 0,0003 до 0,003 **A2S** = От 0,016 до 0,16 **АЗR** = От 0,00045 до 0,0045 **АЗS** = От 0,025 до 0,25 **А4R** = От 0,0007 до 0,007 **А4S** = От 0,04 до 0,4 **A5R** = От 0,001 до 0,01 **А5S** = От 0,065 до 0,65 **А6R** = От 0,0019 до 0,019 **A6S** = От 0.1 до 1.0 **А7R** = От 0,0025 до 0,025 **А7S** = От 0,16 до 1,6 **A8R** = От 0,0045 до 0,045 **A8S** = От 0,25 до 2,5 **А9R** = От 0,007 до 0,07 **А9S** = От 0,4 до 4,0 **B1R** = От 0,01 до 0,1 **B1S** = От 0,65 до 6,5 **B2R** = От 0,017 до 0,17 **B2S** = От 1,0 до 10 **B3R** = От 0,03 до 0,3 **B3S** = От 1,6 до 16 **В4R** = От 0,045 до 0,45 **B4S** = От 2,5 до 25

- 5 Материал прокладки ротаметра, уплотнительного кольца клапана
 - **1** = Фторуглерод (FKM) (стандартное исполнение)
 - **2** = Перфторуглерод (FFKM)
 - **3** = Этилен-пропилен монодиен (EPDM)

Габариты

Габариты модели G4 указаны на стр. 981.



б Концевые выключатели (см. стр. 983).

В случае выбора концевых выключателей максимальная температура рабочей и окружающей среды снижается до 65 °C (149 °F).

Большинство ротаметров модели G4 допускают установку до двух концевых выключателей; модели с измеряемыми диапазонами расхода воздуха O1L, O2L, O3L, 11L, 12L, 13L, 01M, 02M, 03M, 11M, 12M, 13M, 01R, 02R, 03R, 11R, 12R, 13R, 01S, 02S, 03S, 11S, 12S и 13S, а также с измеряемыми диапазонами расхода воды A1L, A2L, A3L, B2L, B3L, B4L, A1M, A2M, A3M, B2M, B3M, B4M, A1R, A2R, A3R, B2R, B3R, B4R, A1S, A2S, A3S, B2S, B3S и B4S не допускают установки концевых выключателей.

Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- 0 = Отсутствуют
- **1** = Один выключатель
- **2** = Два выключателя
- 3 = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 4 = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 5 = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 6 = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- A = один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- В = два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)

Т Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

- **A** = Распределительная коробка концевых выключателей
- **G** = Протокол 5-точечной калибровки
- **H** = Испытание под давлением, сертификат
- **J** = Сертификация материалов
- **W** = Монтаж на панель
- **X** = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)
- **Y** = Без игольчатого клапана
- **Z** = Монтируемый сверху игольчатый клапан



Эта миниатюрная модель со стеклянной трубкой имеет пластиковые головку и основание, и ее можно легко установить на панель.

Технические данные

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

Используемые материалы

Деталь	Материал / ТУ
Po	таметр
Головка, подставка	Поливинилиденфторид (PVDF)
Поплавок	Нержавеющая сталь 316 / EN 1.4401
Измерительная трубка	Боросиликатное стекло
Ограничители поплавка	Перфторалкокси (PFA) с прокладками из фторуглерода (FKM) или тефлон с прокладками из перфторуглерода (FFKM)
Прокладка головки, прокладка подставки	Фторуглерод (FKM)
Защитное покрытие	Поликарбонат
Монтажная рейка	Алюминий 6060
Игольча	атый клапан
Игла	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404
Прокладки	Тефлон (PTFE)
Уплотнительные кольца	Фторуглерод (FKM)
Корпус, пружина	Нержавеющая сталь 316Ti / EN 1.4571
Шпиндель	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404
Смазка шпинделя	На основе тефлона (PTFE)
Шарообразная рукоятка	Алюминий 6060
Вставка шарообразной рукоятки	Латунь
Установочный винт шарообразной рукоятки	Нержавеющая сталь А2

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом.

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели GM составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.





VAF - GM - **01M - Z**

4 Измеряемый диапазон расхода

Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч
01L = От 0,011 до 0,11	01М = 0т 0,5 до 5,0
02L = От 0,013 до 0,13	02М = 0т 0,8 до 8,0
03L = От 0,027 до 0,27	03М = От 1,6 до 16
04L = 0т 0,07 до 0,7	04М = 0т 4,0 до 40
05L = От 0,1 до 1,0	05М = От 6,0 до 60
06L = От 0,17 до 1,7	06М = От 10 до 100
07L = От 0,42 до 4,2	07М = От 25 до 250
08L = От 0,83 до 8,3	08М = От 50 до 500
09L = От 1,3 до 13	09М = От 80 до 800

Воздух, станд. футы³/мин **Воздух, станд. футы**³/ч **01R** = 0т 0,0004 до 0,004 **01S** = 0т 0,018 до 0,18

 02R = 0τ 0,0005 до 0,005
 02S = 0τ 0,03 до 0,3

 03R = 0τ 0,001 до 0,01
 03S = 0τ 0,06 до 0,6

 04R = 0τ 0,002 до 0,02
 04S = 0τ 0,15 до 1,5

 05R = 0τ 0,0035 до 0,035
 05S = 0τ 0,22 до 2,2

 06R = 0τ 0,006 до 0,06
 06S = 0τ 0,38 до 3,8

 07R = 0τ 0,015 до 0,15
 07S = 0τ 0,95 до 9,5

08R = 0T 0,03 \pm 0 0,3 **08S** = 0T 1,9 \pm 0 19 **09R** = 0T 0,05 \pm 0 0,5 **09S** = 0T 3,0 \pm 30 30

Boda, π/мин Boda, π/4 A1L = 0τ 0,004 до 0,04 **A1M** = 0τ 0,25 до 2,5

 A2L = 0τ 0,008 до 0,08
 A2M = 0τ 0,50 до 5,0

 A3L = 0τ 0,02 до 0,2
 A3M = 0τ 1,2 до 12

 A4L = 0τ 0,04 до 0,4
 A4M = 0τ 2,5 до 25

 A5L = 0τ 0,065 до 0,65
 A5M = 0τ 4,0 до 40

Вода, галлоны США/мин Вода, галлоны США/ч

 A1R = 0τ 0,001 до 0,01
 A1S = 0τ 0,065 до 0,65

 A2R = 0τ 0,002 до 0,02
 A2S = 0τ 0,13 до 1,3

 A3R = 0τ 0,005 до 0,05
 A3S = 0τ 0,30 до 3,0

 A4R = 0τ 0,01 до 0,1
 A4S = 0τ 0,65 до 6,5

 A5R = 0τ 0,017 до 0,17
 A5S = 0τ 1,1 до 11

Под заказ

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

GAS = Газ **LIQ** = Жидкость

5 Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

W = Монтаж на панель

Z = Монтируемый сверху игольчатый клапан

Габариты



Габариты модели GM указаны на стр. 981.

Технические данные

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели GP составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.









VAF - GP - 01M - 1 - 1 - A

🔛 измеряемыи диапаз	он расхода
Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч

возоух, норм . л/мин	возоух, норм. л/ч
01L = От 0,011 до 0,11	01М = От 0,5 до 5,0
02L = От 0,013 до 0,13	02М = 0т 0,8 до 8,0
03L = От 0,027 до 0,27	ОЗМ = От 1,6 до 16
04L = От 0,07 до 0,7	04М = 0т 4,0 до 40
05L = От 0,1 до 1,0	05М = От 6,0 до 60
06L = От 0,17 до 1,7	06М = От 10 до 100
07L = От 0,42 до 4,2	07М = От 25 до 250
08L = 0т 0,83 до 8,3	08М = От 50 до 500
09L = От 1,3 до 13	09М = От 80 до 800
10L = От 1,7 до 17	10М = От 100 до 1000
11L = От 3,0 до 30	11М = От 180 до 1800
12L = От 4,0 до 40	12М = От 240 до 2400
13L = От 5 до 50	13М = От 300 до 3000
14L = От 6,8 до 68	14М = От 400 до 4000
15L = От 8,4 до 84	15М = От 500 до 5000
13E — 01 0,4 до 04	
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч
Воздух, станд. футы³/мин 01R = От 0,0004 до 0,004	Воздух, станд. футы³/ч 01S = 0т 0,018 до 0,18
B03дух, станд. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005	Воздух, станд. футы³/ч 015 = 0т 0,018 до 0,18 025 = 0т 0,03 до 0,3
Βο3 дух, станд. футы 3 / мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01	Bo3dyx, cmaнд. футы³/4 015 = 0τ 0,018 до 0,18 025 = 0τ 0,03 до 0,3 035 = 0τ 0,06 до 0,6
Bo3∂yx, cmahð. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02	Bo3dyx, cmaнд. фymы³/ч 01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5
Bo3∂yx, cmahð. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,0035 до 0,035	Bo3dyx, cmah∂. ϕ ymbi³/4 01S = 0 τ 0,018 до 0,18 02S = 0 τ 0,03 до 0,3 03S = 0 τ 0,06 до 0,6 04S = 0 τ 0,15 до 1,5 05S = 0 τ 0,22 до 2,2
Bo3∂yx, cmahð. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,0035 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06	Bo3dyx, cmah∂. φymы³/4 01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5 05S = 0τ 0,22 до 2,2 06S = 0τ 0,38 до 3,8
Bo3dyx, cmahd. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,0035 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06 07R = 0τ 0,015 до 0,15	Bo3dyx, cmahð. φymbi³/4 01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5 05S = 0τ 0,22 до 2,2 06S = 0τ 0,38 до 3,8 07S = 0τ 0,95 до 9,5
Bo3dyx, cmahd. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,003 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06 07R = 0τ 0,015 до 0,15 08R = 0τ 0,03 до 0,3	Bo3dyx, cmahd. φymы ³ / 4 01S = 0 τ 0,018 до 0,18 02S = 0 τ 0,03 до 0,3 03S = 0 τ 0,06 до 0,6 04S = 0 τ 0,15 до 1,5 05S = 0 τ 0,22 до 2,2 06S = 0 τ 0,95 до 9,5 08S = 0 τ 1,9 до 19
Bo3dyx, cmahd. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,003 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06 07R = 0τ 0,015 до 0,15 08R = 0τ 0,03 до 0,3 09R = 0τ 0,05 до 0,5	Bo3dyx, cmahd. φymbi³/4 01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5 05S = 0τ 0,22 до 2,2 06S = 0τ 0,38 до 3,8 07S = 0τ 0,95 до 9,5 08S = 0τ 1,9 до 19 09S = 0τ 3,0 до 30 10S = 0τ 4,5 до 45 11S = 0τ 6,5 до 65
Bo3dyx, cmahd. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,003 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06 07R = 0τ 0,015 до 0,15 08R = 0τ 0,03 до 0,3 09R = 0τ 0,05 до 0,5 10R = 0τ 0,06 до 0,6	Bo3dyx, cmahd. ϕ ymbi³/4 01S = 0 τ 0,018 до 0,18 02S = 0 τ 0,03 до 0,3 03S = 0 τ 0,06 до 0,6 04S = 0 τ 0,15 до 1,5 05S = 0 τ 0,22 до 2,2 06S = 0 τ 0,38 до 3,8 07S = 0 τ 0,95 до 9,5 08S = 0 τ 1,9 до 19 09S = 0 τ 3,0 до 30 10S = 0 τ 4,5 до 45
Bo3dyx, cmahd. футы³/мин 01R = 0τ 0,0004 до 0,004 02R = 0τ 0,0005 до 0,005 03R = 0τ 0,001 до 0,01 04R = 0τ 0,002 до 0,02 05R = 0τ 0,0035 до 0,035 06R = 0τ 0,006 до 0,06 07R = 0τ 0,015 до 0,15 08R = 0τ 0,03 до 0,3 09R = 0τ 0,05 до 0,5 10R = 0τ 0,06 до 0,6 11R = 0τ 0,1 до 1,0	Bo3dyx, cmahd. φymbi³/4 01S = 0τ 0,018 до 0,18 02S = 0τ 0,03 до 0,3 03S = 0τ 0,06 до 0,6 04S = 0τ 0,15 до 1,5 05S = 0τ 0,22 до 2,2 06S = 0τ 0,38 до 3,8 07S = 0τ 0,95 до 9,5 08S = 0τ 1,9 до 19 09S = 0τ 3,0 до 30 10S = 0τ 4,5 до 45 11S = 0τ 6,5 до 65

15S = От 18 до 180

15R = От 0,3 до 3,0

Вода, л/мин	Вода, л/ч
A1L = От 0,004 до 0,04	А1М = От 0,25 до 2,5
A2L = От 0,008 до 0,08	А2М = От 0,50 до 5,0
A3L = От 0,02 до 0,2	АЗМ = От 1,2 до 12
А4L = От 0,04 до 0,4	А4М = От 2,5 до 25
A5L = От 0,065 до 0,65	А5М = От 4,0 до 40
A6L = От 0,1 до 1,0	А6М = От 6,0 до 60
A7L = От 0,17 до 1,7	А7М = От 10 до 100
A8L = От 0,2 до 2,0	А8М = От 12 до 120
А9L = От 0,28 до 2,8	А9М = От 16 до 160
Вода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч
Вода, галлоны США/мин А1R = От 0,001 до 0,01	Вода, галлоны США/ч A1S = От 0,065 до 0,65
•	•
А1R = От 0,001 до 0,01	А1S = От 0,065 до 0,65
A1R = От 0,001 до 0,01 A2R = От 0,002 до 0,02	A1S = От 0,065 до 0,65 A2S = От 0,13 до 1,3
A1R = 0τ 0,001 до 0,01 A2R = 0τ 0,002 до 0,02 A3R = 0τ 0,005 до 0,05	A15 = От 0,065 до 0,65 A25 = От 0,13 до 1,3 A35 = От 0,30 до 3,0
A1R = 0τ 0,001 до 0,01 A2R = 0τ 0,002 до 0,02 A3R = 0τ 0,005 до 0,05 A4R = 0τ 0,01 до 0,1	A1S = 0τ 0,065 до 0,65 A2S = 0τ 0,13 до 1,3 A3S = 0τ 0,30 до 3,0 A4S = 0τ 0,65 до 6,5
A1R = 0τ 0,001 до 0,01 A2R = 0τ 0,002 до 0,02 A3R = 0τ 0,005 до 0,05 A4R = 0τ 0,01 до 0,1 A5R = 0τ 0,017 до 0,17	A1S = 0τ 0,065 до 0,65 A2S = 0τ 0,13 до 1,3 A3S = 0τ 0,30 до 3,0 A4S = 0τ 0,65 до 6,5 A5S = 0τ 1,1 до 11
$ \begin{aligned} \mathbf{A1R} &= 0 \mathrm{T} 0,001 \mathrm{дo} 0,01 \\ \mathbf{A2R} &= 0 \mathrm{T} 0,002 \mathrm{go} 0,02 \\ \mathbf{A3R} &= 0 \mathrm{T} 0,005 \mathrm{go} 0,05 \\ \mathbf{A4R} &= 0 \mathrm{T} 0,011 \mathrm{go} 0,1 \\ \mathbf{A5R} &= 0 \mathrm{T} 0,017 \mathrm{go} 0,17 \\ \mathbf{A6R} &= 0 \mathrm{T} 0,025 \mathrm{go} 0,25 \end{aligned} $	A1S = 0τ 0,065 до 0,65 A2S = 0τ 0,13 до 1,3 A3S = 0τ 0,30 до 3,0 A4S = 0τ 0,65 до 6,5 A5S = 0τ 1,1 до 11 A6S = 0τ 1,6 до 16

Под заказ

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

GAS = Газ **LIQ** = Жидкость

5 Материал прокладки ротаметра, уплотнительного кольца клапана

- **1** = Фторуглерод (FKM) (стандартное исполнение)
- **2** = Перфторуглерод (FFKM)
- **3** = Этилен-пропилен монодиен (EPDM)

Габариты

Габариты модели GP указаны на стр. 981.



6 Концевые выключатели (см. стр. 983).

В случае выбора концевых выключателей максимальная температура рабочей и окружающей среды снижается до 65 °C (149 °F).

Большинство ротаметров модели GP допускают установку до двух концевых выключателей (см. сноску ниже).

Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- 0 = Отсутствуют
- **1** = Один выключатель
- **2** = Два выключателя^①
- 3 = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 4 = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)[™]
- 5 = Один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- **6** = Два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)^①
- **A** = один выключатель и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- **В** = два выключателя и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- ① Не предлагается для измеряемых диапазонов расхода воздуха 13L, 14L, 15L, 13M, 14M, 15M, 13R, 14R, 15R, 13S, 145 и 155, а также для измеряемых диапазонов расхода воды А7L, А8L, А9L, А7M, А8M, А9M, А7R, А8R, А9R, А7S, A85 n A95.

7 Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

- **A** = Распределительная коробка концевых выключателей
- **G** = Протокол 5-точечной калибровки
- **H** = Испытание под давлением, сертификат
- **T** = Настенный монтаж
- **W** = Монтаж на панель
- **X** = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)
- **Y** = Без игольчатого клапана
- ${f Z}\!=\!{\sf M}$ онтируемый сверху игольчатый клапан





Модель GP

Используемые материалы

Деталь	Материал / ТУ		
Ротаметр			
Головка, подставка	Поливинилиденфторид (PVDF)		
Поплавок	Нержавеющая сталь 316 / EN 1.4401		
Измерительная трубка	Боросиликатное стекло		
Ограничители поплавка	Перфторалкокси (PFA) с прокладками из фторуглерода (FKM), тефлон с прокладками из перфторуглерода (FFKM) или этилен-пропилен монодиен (EPDM)		
Прокладка головки, прокладка подставки	Фторуглерод (FKM) или перфторуглерод (FFKM)		
Защитное покрытие	Поликарбонат		
Монтажная рейка	Нержавеющая сталь 304 / EN 1.4301		
Игольч	атый клапан		
Игла	Нержавеющая сталь 316L /		
	EN 1.4404		
Прокладки	EN 1.4404 Тефлон (РТFE)		
Прокладки Уплотнительные кольца			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Тефлон (РТFE) Фторуглерод (FKM), перфторуглерод (FFKM) или		
Уплотнительные кольца	Тефлон (PTFE) Фторуглерод (FKM), перфторуглерод (FFKM) или этилен-пропилен монодиен (EPDM) Нержавеющая сталь 316Ti/		
Уплотнительные кольца Корпус, пружина	Тефлон (PTFE) Фторуглерод (FKM), перфторуглерод (FFKM) или этилен-пропилен монодиен (EPDM) Нержавеющая сталь 316Ti / EN 1.4571 Нержавеющая сталь 316L /		
Уплотнительные кольца Корпус, пружина Шпиндель	Тефлон (PTFE) Фторуглерод (FKM), перфторуглерод (FFKM) или этилен-пропилен монодиен (EPDM) Нержавеющая сталь 316Ti / EN 1.4571 Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404		
Уплотнительные кольца Корпус, пружина Шпиндель Смазка шпинделя	Тефлон (PTFE) Фторуглерод (FKM), перфторуглерод (FFKM) или этилен-пропилен монодиен (EPDM) Нержавеющая сталь 316П / EN 1.4571 Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404 На основе тефлона (PTFE)		

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом.

Ротаметры серии М (с металлической трубкой) модели М1, М2, М4 и М4Н

Характеристики

- Армированная конструкция для экстремальных условий эксплуатации
- Измерения в различных направлениях потока
- Идеальный выбор для систем промышленного сектора
- Металлическая измерительная трубка для повышения долговечности
- Возможен горизонтальный монтаж (модель МН)



Используемые материалы

Модели М1 и М2

Деталь	Материал / ТУ		
Ротаметр			
Головка, подставка, поплавок, измерительная трубка, верхняя пробка	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404 / сплав C-276 / сплав K-500		
Верхний ограничитель поплавка (пружина)	Нержавеющая сталь 316Ti / EN 1.4571		
Прокладка пробки, нижний ограничитель поплавка	Тефлон (PTFE)		
Корпус индикатора	Окрашенный алюминий		
Игольчатый клапан			
Игла	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404		
Прокладки	Тефлон (PTFE)		
Уплотнительные кольца Фторуглерод (FKM) или перфторуглерод (FFKM)			
Корпус, пружина	Нержавеющая сталь 316Ti / EN 1.4571		
Шпиндель	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404		
Смазка шпинделя	На основе тефлона (РТFE)		
Шарообразная рукоятка	Пластик		
Вставка шарообразной рукоятки	Латунь		
Установочный винт шарообразной рукоятки	Нержавеющая сталь А2		

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом.

Модели М4 и М4Н

Деталь	Материал / ТУ
Измерительная трубка, поплавок, ограничители поплавка, ресивер, направляющая	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404 / сплав С-276 / сплав K-500
Торцевые соединения: фланец или резьба NPT	Нержавеющая сталь 316L / EN 1.4404 / сплав С-276 / сплав К-500
Корпус индикатора	Окрашенный алюминий

Соприкасающиеся со средой детали выделены курсивом.

Модель М1

Миниатюрная модель М1 компактна, при этом она обладает защитой от жестких внешних условий и повышенного давления и имеет армированную измерительную трубку.

Технические данные

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели М1 составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.



4 Измеряемый диапазон	расхода		
Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч	Вода, л/мин	Вода, л/ч
01L = От 0,08 до 0,8	01М = 0т 5,0 до 50	А1L = От 0,005 до 0,05	А1М = От 0,3 до 3,0
02L = От 0,17 до 1,7	02М = От 10 до 100	A2L = От 0,008 до 0,08	А2М = От 0,5 до 5,0
03L = От 0,25 до 2,5	03М = От 15 до 150	АЗL = От 0,018 до 0,18	АЗМ = От 1,0 до 10
04L = От 0,67 до 6,7	04М = 0т 40 до 400	А4L = От 0,04 до 0,4	А4М = От 2,5 до 25
05L = От 1,3 до 13	05М = От 80 до 800	A5L = 0т 0,07 до 0,7	А5М = От 4,0 до 40
06L = От 2,0 до 20	06М = От 125 до 1250	A6L = От 0,1 до 1,0	А6М = От 6,0 до 60
07L = От 3,33 до 33,3	07М = От 200 до 2000	А7L = От 0,13 до 1,3	А7М = От 8,0 до 80
08L = От 4,2 до 42	08М = От 250 до 2500	А8L = От 0,17 до 1,7	А8М = От 10 до 100
09L = От 6,0 до 60	09М = От 340 до 3400	Вода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч	A1R = От 0,0013 до 0,013	А1S = От 0,08 до 0,8
01R = От 0,003 до 0,03	01S = От 0,18 до 1,8	A2R = От 0,0022 до 0,022	A2S = От 0,13 до 1,3
02R = От 0,006 до 0,06	02S = 0т 0,37 до 3,7	АЗR = От 0,0045 до 0,045	АЗS = От 0,25 до 2,5
03R = От 0,01 до 0,1	03S = От 0,55 до 5,5	А4R = От 0,01 до 0,1	А4S = От 0,65 до 6,5
04R = От 0,025 до 0,25	04S = От 1,5 до 15	А5R = От 0,018 до 0,18	А5S = От 1,1 до 11
05R = От 0,05 до 0,5	05S = От 3,0 до 30	А6R = От 0,025 до 0,25	А6S = От 1,6 до 16
06R = От 0,075 до 0,75	06S = От 4,5 до 45	А7R = От 0,035 до 0,35	А7S = От 2,0 до 20
07R = От 0,12 до 1,2	07S = От 7,5 до 75	A8R = От 0,045 до 0,45	А8S = От 2,5 до 25
08R = От 0,15 до 1,5	08S = От 9,5 до 95		
09R = От 0,2 до 2,0	09S = От 13 до 130		

5 Материал уплотнительного кольца клапана

- **1** = Фторуглерод (FKM) (стандартное исполнение)
- **2** = Перфторуглерод (FFKM)

Под заказ

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

GAS = Газ **LIQ** = Жидкость

Электрические соединения

 До двух концевых выключателей; с распределительной коробкой

Диапазоны температур с концевыми выключателями

 По мере роста температуры окружающей среды снижается максимальная температура рабочей среды.

Темп. раб. среды °С (°F)	Темп. окр. среды °С (°F)
145 (293)	40 (104)
135 (275)	50 (122)
125 (257)	60 (140)

6 Концевые выключатели с распределительной коробкой (см. стр. 983).

Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- $\mathbf{0} = 0$ тсутствуют
- **1** = Выключатель на минимум
- 2 = Выключатель на максимум
- 3 = Выключатель на минимум и максимум
- 4 = Выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 5 = Выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 6 = Выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 7 = Выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 8 = Выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 9 = Выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- А = выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- В = выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- С = выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)

7 Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

- **B** = Сертификат соответствия FM
- $\mathbf{F} =$ сертификат соответствия
- **G** = Протокол 5-точечной калибровки
- $\mathbf{H} =$ Испытание под давлением, сертификат
- I = покрытие Silconert
- **J** = Сертификация материалов
- **X** = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)
- **Y** = Без игольчатого клапана
- **Z**= Монтируемый сверху игольчатый клапан

Примечание. Для сплавов не из нержавеющей стали добавьте префикс НС и М.

Варианты не из нержавеющей стали

М = сплав K-500 **НС** = сплав C-276 Пример: **M**-VAF-M1-02M-1-0

Габариты

Габариты модели М1 указаны на стр. 981.



Модель М2

Модель М2 обеспечивает универсальность, имея встроенную распределительную коробку и возможность выбора механического или электронного индикатора.

Технические данные

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

LIQ = Жидкость

GAS = Газ

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели М2 составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.



Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч	Вода, л/мин	Вода, л/ч
01L = От 0,08 до 0,8	01М = 0т 5,0 до 50	А1L = От 0,005 до 0,05	А1М = От 0,3 до 3,0
02L = 0т 0,17 до 1,7	02М = 0т 10 до 100	A2L = От 0,008 до 0,08	A2M = От 0,5 до 5,0
03L = От 0,25 до 2,5	03М = От 15 до 150	АЗL = От 0,018 до 0,18	АЗМ = От 1,0 до 10
04L = От 0,67 до 6,7	04М = 0т 40 до 400	А4L = 0т 0,04 до 0,4	А4М = От 2,5 до 25
05L = От 1,3 до 13	05М = От 80 до 800	A5L = 0т 0,07 до 0,7	А5М = 0т 4,0 до 40
06L = От 2,0 до 20	06М = От 125 до 1250	А6L = От 0,1 до 1,0	А6М = 0т 6,0 до 60
07L = От 3,33 до 33,3	07М = От 200 до 2000	А7L = От 0,13 до 1,3	А7М = От 8,0 до 80
08L = От 4,2 до 42	08М = От 250 до 2500	А8L = От 0,17 до 1,7	А8М = От 10 до 100
09L = От 6,0 до 60	09М = От 340 до 3400	Вода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч	А1R = От 0,0013 до 0,013	А1S = От 0,08 до 0,8
01R = От 0,003 до 0,03	01S = От 0,18 до 1,8	A2R = От 0,0022 до 0,022	A2S = От 0,13 до 1,3
02R = От 0,006 до 0,06	02S = От 0,37 до 3,7	АЗR = От 0,0045 до 0,045	АЗS = От 0,25 до 2,5
03R = От 0,01 до 0,1	03S = От 0,55 до 5,5	А4R = От 0,01 до 0,1	А4S = От 0,65 до 6,5
04R = От 0,025 до 0,25	04S = От 1,5 до 15	А5R = От 0,018 до 0,18	А5S = От 1,1 до 11
05R = От 0,05 до 0,5	05S = От 3,0 до 30	А6R = От 0,025 до 0,25	А6S = От 1,6 до 16
06R = От 0,075 до 0,75	06S = От 4,5 до 45	А7R = От 0,035 до 0,35	А7S = От 2,0 до 20
07R = От 0,12 до 1,2	07S = От 7,5 до 75	A8R = От 0,045 до 0,45	А8S = От 2,5 до 25
08R = От 0,15 до 1,5	08S = От 9,5 до 95		
09R = От 0,2 до 2,0	09S = От 13 до 130		

5 Материал уплотнительного кольца клапана **1** = Фторуглерод (FKM) (стандартное исполнение) **2** = Перфторуглерод (FFKM)

Модель М2

Электрические соединения

- До двух концевых выключателей
- 2-проводные, выходной сигнал от 4 до 20 мА, со светодиодным индикатором

Диапазоны температур

 По мере роста температуры окружающей среды снижается максимальная температура рабочей среды.

С концевыми выключателями

Темп. раб. среды °С (°F)	Темп. окр. среды °С (°F)
150 (302)	40 (104)
125 (257)	50 (122)
100 (212)	60 (140)

С выходным сигналом от 4 до 20 мА

Темп. окр. среды °С (°F)
40 (104)
50 (122)
60 (140)

6 Концевые выключатели или электронный индикатор (см. стр. 983).

Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- 0 = Отсутствуют
- **1** = Выключатель на минимум
- 2 = Выключатель на максимум
- 3 = Выключатель на минимум и максимум
- 4 = Выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 5 = Выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом. 115 В (перем. тока)
- 6 = Выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 7 = Выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 8 = Выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 9 = Выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- А = выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- В = выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- С = выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- **E** = Светодиодный индикатор измеряемого расхода с выходным сигналом от 4 до 20 мА

7 Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

- **F** = сертификат соответствия
- **G** = Протокол 5-точечной калибровки
- **H** = Испытание под давлением, сертификат
- I = покрытие Silconert
- **J** = Сертификация материалов
- **X** = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)
- **Y** = Без игольчатого клапана
- **Z**= Монтируемый сверху игольчатый клапан

Примечание. Для сплавов не из нержавеющей стали добавьте префикс НС и М.

Варианты не из нержавеющей стали

М = сплав K-500 **НС** = сплав C-276 Пример: **HC**-VAF-M2-05R-1-0

Габариты

Габариты модели М2 указаны на стр. 981.



Стандартная модель M2



Модель М2 со светодиодным индикатором

Данный ротаметр с металлической трубкой и прочной конструкцией подходит для экстремальных условий эксплуатации и высоких уровней расхода.

Технические данные

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели М4 составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности.

Выберите обозначения торцевых соединений и измеряемого диапазона расхода исходя из размера измерительной трубки.



4 Размер измерительной трубки

- **1** = 1/2 дюйма
- **2** = 1 дюйм

5 Торцевые соединения

Измерительная трубка 1/2 дюйма

- **1** = Резьба NPT 1/2 дюйма
- **2** = Резьба NPT 3/4 дюйма
- **3** = Фланец ASME, класс 150, 1/2 дюйма
- **4** = Фланец ASME, класс 150, 3/4 дюйма
- **5** = Фланец ASME, класс 150, 1 дюйм

Измерительная трубка 1 дюйм

- **1** = Резьба NPT 3/4 дюйма
- **2** = Резьба NPT 1 дюйм
- **3** = Фланец ASME, класс 150, 3/4 дюйма
- **4** = Фланец ASME, класс 150, 1 дюйм

6	Изме	ряемый	диапазон	расхода

Измерительная трубка 1/2 с	Эюима
Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч
01L = От 1,1 до 11	01М = 0т 70 до 700
02L = От 1,7 до 17	02М = От 100 до 1000
03L = От 2,6 до 26	03М = От 160 до 1600
04L = 0т 4,0 до 40	04М = От 220 до 2200
05L = От 6,0 до 60	05М = От 360 до 3600
06L = От 10 до 100	06М = От 550 до 5500
07L = От 17 до 170	07М = От 1000 до 10 000
08L = От 25 до 250	08М = От 1400 до 14 000
09L = От 30 до 300	09М = От 1800 до 18 000
10L = От 50 до 500	10М = От 2800 до 28 000
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч
01R = От 0,04 до 0,4	01S = От 2,5 до 25
02R = От 0,06 до 0,6	02S = 0т 4,0 до 40
03R = От 0,1 до 1,0	03S = От 5,8 до 58
04R = От 0,14 до 1,4	04S = От 8,0 до 80
05R = От 0,2 до 2,0	05S = От 13 до 130
06R = От 0,35 до 3,5	06S = От 20 до 200
07R = От 0,6 до 6,0	07S = От 38 до 380
08R = От 0,8 до 8,0	08S = От 52 до 520
09R = От 1,0 до 10	09S = От 65 до 650
10R = От 1,6 до 16	10S = От 100 до 1000

Измепительная	mnuhva	1/7	умими

Вода, л/мин	Вода, л/ч
A1L = От 0,03 до 0,3	А1М = От 1,8 до 18
A2L = От 0,04 до 0,4	А2М = От 2,5 до 25
A3L = От 0,05 до 0,5	АЗМ = От 3,0 до 30
A4L = От 0,07 до 0,7	А4М = 0т 4,0 до 40
A5L = От 0,095 до 0,95	А5М = От 5,5 до 55
A6L = От 0,105 до 1,05	А6М = От 6,3 до 63
A7L = От 0,13 до 1,3	А7М = От 8,0 до 80
A8L = От 0,17 до 1,7	А8М = От 10 до 100
А9L = От 0,2 до 2,0	А9М = От 12 до 120
B1L = От 0,27 до 2,7	В1М = От 16 до 160
B2L = От 0,35 до 3,5	B2M = От 20 до 200
B3L = 0т 0,4 до 4,0	ВЗМ = От 25 до 250
B4L = От 0,6 до 6,0	В4М = От 35 до 350
B5L = От 0,7 до 7,0	B5M = От 40 до 400
B6L = От 0,85 до 8,5	B6M = От 50 до 500
B7L = От 1,05 до 10,5	В7М = От 63 до 630
B8L = От 1,2 до 12	В8М = От 70 до 700
B9L = От 1,7 до 17	В9М = От 100 до 1000
Вода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч
Вода, галлоны США/мин A1R = 0т 0,008 до 0,08	Вода, галлоны США/ч A1S = От 0,48 до 4,8
•	•
А1R = От 0,008 до 0,08	A1S = От 0,48 до 4,8
A1R = От 0,008 до 0,08 A2R = От 0,01 до 0,1	A1S = От 0,48 до 4,8 A2S = От 0,65 до 6,5
A1R = 0τ 0,008 до 0,08 A2R = 0τ 0,01 до 0,1 A3R = 0τ 0,015 до 0,15	A1S = 0τ 0,48 до 4,8 A2S = 0τ 0,65 до 6,5 A3S = 0τ 0,8 до 8,0
A1R = 0τ 0,008 до 0,08 A2R = 0τ 0,01 до 0,1 A3R = 0τ 0,015 до 0,15 A4R = 0τ 0,018 до 0,18	A1S = 0τ 0,48 до 4,8 A2S = 0τ 0,65 до 6,5 A3S = 0τ 0,8 до 8,0 A4S = 0τ 1,1 до 11
A1R = 0τ 0,008 до 0,08 A2R = 0τ 0,01 до 0,1 A3R = 0τ 0,015 до 0,15 A4R = 0τ 0,018 до 0,18 A5R = 0τ 0,025 до 0,25 A6R = 0τ 0,03 до 0,3 A7R = 0τ 0,035 до 0,35	A1S = 0τ 0,48 до 4,8 A2S = 0τ 0,65 до 6,5 A3S = 0τ 0,8 до 8,0 A4S = 0τ 1,1 до 11 A5S = 0τ 1,5 до 15 A6S = 0τ 1,6 до 16 A7S = 0τ 2,0 до 20
A1R = 0τ 0,008 до 0,08 A2R = 0τ 0,01 до 0,1 A3R = 0τ 0,015 до 0,15 A4R = 0τ 0,018 до 0,18 A5R = 0τ 0,025 до 0,25 A6R = 0τ 0,03 до 0,3 A7R = 0τ 0,035 до 0,35 A8R = 0τ 0,045 до 0,45	A1S = Oτ 0,48 до 4,8 A2S = Oτ 0,65 до 6,5 A3S = Oτ 0,8 до 8,0 A4S = Oτ 1,1 до 11 A5S = Oτ 1,5 до 15 A6S = Oτ 1,6 до 16 A7S = Oτ 2,0 до 20 A8S = Oτ 2,5 до 25
A1R = 0τ 0,008 до 0,08 A2R = 0τ 0,01 до 0,1 A3R = 0τ 0,015 до 0,15 A4R = 0τ 0,018 до 0,18 A5R = 0τ 0,025 до 0,25 A6R = 0τ 0,03 до 0,3 A7R = 0τ 0,035 до 0,35 A8R = 0τ 0,045 до 0,45 A9R = 0τ 0,05 до 0,5	A1S = Oτ 0,48 до 4,8 A2S = Oτ 0,65 до 6,5 A3S = Oτ 0,8 до 8,0 A4S = Oτ 1,1 до 11 A5S = Oτ 1,5 до 15 A6S = Oτ 1,6 до 16 A7S = Oτ 2,0 до 20 A8S = Oτ 2,5 до 25 A9S = Oτ 3,0 до 30
A1R = 0τ 0,008 μο 0,08 A2R = 0τ 0,01 μο 0,1 A3R = 0τ 0,015 μο 0,15 A4R = 0τ 0,018 μο 0,18 A5R = 0τ 0,025 μο 0,25 A6R = 0τ 0,03 μο 0,3 A7R = 0τ 0,035 μο 0,35 A8R = 0τ 0,045 μο 0,45 A9R = 0τ 0,05 μο 0,5 B1R = 0τ 0,07 μο 0,7	A15 = Oτ 0,48 до 4,8 A25 = Oτ 0,65 до 6,5 A35 = Oτ 0,8 до 8,0 A45 = Oτ 1,1 до 11 A55 = Oτ 1,5 до 15 A65 = Oτ 1,6 до 16 A75 = Oτ 2,0 до 20 A85 = Oτ 2,5 до 25 A95 = Oτ 3,0 до 30 B15 = Oτ 4,2 до 42
A1R = 0τ 0,008 μο 0,08 A2R = 0τ 0,01 μο 0,1 A3R = 0τ 0,015 μο 0,15 A4R = 0τ 0,018 μο 0,18 A5R = 0τ 0,025 μο 0,25 A6R = 0τ 0,03 μο 0,3 A7R = 0τ 0,035 μο 0,35 A8R = 0τ 0,045 μο 0,45 A9R = 0τ 0,05 μο 0,5 B1R = 0τ 0,07 μο 0,7 B2R = 0τ 0,09 μο 0,9	A15 = Ot 0,48 до 4,8 A25 = Ot 0,65 до 6,5 A35 = Ot 0,8 до 8,0 A45 = Ot 1,1 до 11 A55 = Ot 1,5 до 15 A65 = Ot 1,6 до 16 A75 = Ot 2,0 до 20 A85 = Ot 2,5 до 25 A95 = Ot 3,0 до 30 B15 = Ot 4,2 до 42 B25 = Ot 5,0 до 50
A1R = 0τ 0,008 μο 0,08 A2R = 0τ 0,01 μο 0,1 A3R = 0τ 0,015 μο 0,15 A4R = 0τ 0,018 μο 0,18 A5R = 0τ 0,025 μο 0,25 A6R = 0τ 0,03 μο 0,3 A7R = 0τ 0,035 μο 0,35 A8R = 0τ 0,045 μο 0,45 A9R = 0τ 0,05 μο 0,5 B1R = 0τ 0,07 μο 0,7 B2R = 0τ 0,09 μο 0,9 B3R = 0τ 0,11 μο 1,1	A15 = Ot 0,48 до 4,8 A25 = Ot 0,65 до 6,5 A35 = Ot 0,8 до 8,0 A45 = Ot 1,8 до 8,0 A45 = Ot 1,1 до 11 A55 = Ot 1,5 до 15 A65 = Ot 1,6 до 16 A75 = Ot 2,0 до 20 A85 = Ot 2,5 до 25 A95 = Ot 3,0 до 30 B15 = Ot 4,2 до 42 B25 = Ot 5,0 до 50 B35 = Ot 6,5 до 65
A1R = 0τ 0,008 μο 0,08 A2R = 0τ 0,01 μο 0,1 A3R = 0τ 0,015 μο 0,15 A4R = 0τ 0,018 μο 0,18 A5R = 0τ 0,025 μο 0,25 A6R = 0τ 0,03 μο 0,3 A7R = 0τ 0,035 μο 0,35 A8R = 0τ 0,045 μο 0,45 A9R = 0τ 0,05 μο 0,5 B1R = 0τ 0,07 μο 0,7 B2R = 0τ 0,011 μο 1,1 B4R = 0τ 0,15 μο 1,5	A1S = 0τ 0,48 до 4,8 A2S = 0τ 0,65 до 6,5 A3S = 0τ 0,8 до 8,0 A4S = 0τ 1,1 до 11 A5S = 0τ 1,6 до 16 A7S = 0τ 2,0 до 20 A8S = 0τ 2,5 до 25 A9S = 0τ 3,0 до 30 B1S = 0τ 4,2 до 42 B2S = 0τ 5,0 до 50 B3S = 0τ 6,5 до 65 B4S = 0τ 9,0 до 90
A1R = 0τ 0,008 μο 0,08 A2R = 0τ 0,01 μο 0,1 A3R = 0τ 0,015 μο 0,15 A4R = 0τ 0,018 μο 0,18 A5R = 0τ 0,025 μο 0,25 A6R = 0τ 0,03 μο 0,3 A7R = 0τ 0,035 μο 0,35 A8R = 0τ 0,045 μο 0,45 A9R = 0τ 0,05 μο 0,5 B1R = 0τ 0,07 μο 0,7 B2R = 0τ 0,09 μο 0,9 B3R = 0τ 0,15 μο 1,1 B4R = 0τ 0,15 μο 1,5 B5R = 0τ 0,18 μο 1,8	A1S = 0τ 0,48 до 4,8 A2S = 0τ 0,65 до 6,5 A3S = 0τ 0,8 до 8,0 A4S = 0τ 1,1 до 11 A5S = 0τ 1,6 до 16 A7S = 0τ 2,0 до 20 A8S = 0τ 2,5 до 25 A9S = 0τ 3,0 до 30 B1S = 0τ 4,2 до 42 B2S = 0τ 5,0 до 50 B3S = 0τ 6,5 до 65 B4S = 0τ 10 до 100
A1R = 0τ 0,008 μο 0,08 A2R = 0τ 0,01 μο 0,1 A3R = 0τ 0,015 μο 0,15 A4R = 0τ 0,018 μο 0,18 A5R = 0τ 0,025 μο 0,25 A6R = 0τ 0,03 μο 0,3 A7R = 0τ 0,035 μο 0,35 A8R = 0τ 0,045 μο 0,45 A9R = 0τ 0,05 μο 0,5 B1R = 0τ 0,07 μο 0,7 B2R = 0τ 0,09 μο 0,9 B3R = 0τ 0,15 μο 1,5 B5R = 0τ 0,18 μο 1,8 B6R = 0τ 0,22 μο 2,2	A1S = 0T 0,48 до 4,8 A2S = 0T 0,65 до 6,5 A3S = 0T 0,8 до 8,0 A4S = 0T 1,1 до 11 A5S = 0T 1,5 до 15 A6S = 0T 1,6 до 16 A7S = 0T 2,0 до 20 A8S = 0T 2,5 до 25 A9S = 0T 3,0 до 30 B1S = 0T 4,2 до 42 B2S = 0T 5,0 до 50 B3S = 0T 6,5 до 65 B4S = 0T 9,0 до 90 B5S = 0T 10 до 100 B6S = 0T 13 до 130
A1R = 0τ 0,008 μο 0,08 A2R = 0τ 0,01 μο 0,1 A3R = 0τ 0,015 μο 0,15 A4R = 0τ 0,018 μο 0,18 A5R = 0τ 0,025 μο 0,25 A6R = 0τ 0,03 μο 0,3 A7R = 0τ 0,035 μο 0,35 A8R = 0τ 0,045 μο 0,45 A9R = 0τ 0,05 μο 0,5 B1R = 0τ 0,07 μο 0,7 B2R = 0τ 0,09 μο 0,9 B3R = 0τ 0,11 μο 1,1 B4R = 0τ 0,15 μο 1,5 B5R = 0τ 0,18 μο 1,8 B6R = 0τ 0,22 μο 2,2 B7R = 0τ 0,28 μο 2,8	A1S = 0T 0,48 до 4,8 A2S = 0T 0,65 до 6,5 A3S = 0T 0,8 до 8,0 A4S = 0T 1,1 до 11 A5S = 0T 1,5 до 15 A6S = 0T 2,0 до 20 A8S = 0T 2,5 до 25 A9S = 0T 3,0 до 30 B1S = 0T 4,2 до 42 B2S = 0T 5,0 до 50 B3S = 0T 6,5 до 65 B4S = 0T 9,0 до 90 B5S = 0T 10 до 100 B6S = 0T 13 до 130 B7S = 0T 16 до 160
A1R = 0τ 0,008 μο 0,08 A2R = 0τ 0,01 μο 0,1 A3R = 0τ 0,015 μο 0,15 A4R = 0τ 0,018 μο 0,18 A5R = 0τ 0,025 μο 0,25 A6R = 0τ 0,03 μο 0,3 A7R = 0τ 0,035 μο 0,35 A8R = 0τ 0,045 μο 0,45 A9R = 0τ 0,05 μο 0,5 B1R = 0τ 0,07 μο 0,7 B2R = 0τ 0,09 μο 0,9 B3R = 0τ 0,15 μο 1,5 B5R = 0τ 0,18 μο 1,8 B6R = 0τ 0,22 μο 2,2	A1S = 0T 0,48 до 4,8 A2S = 0T 0,65 до 6,5 A3S = 0T 0,8 до 8,0 A4S = 0T 1,1 до 11 A5S = 0T 1,5 до 15 A6S = 0T 1,6 до 16 A7S = 0T 2,0 до 20 A8S = 0T 2,5 до 25 A9S = 0T 3,0 до 30 B1S = 0T 4,2 до 42 B2S = 0T 5,0 до 50 B3S = 0T 6,5 до 65 B4S = 0T 9,0 до 90 B5S = 0T 10 до 100 B6S = 0T 13 до 130

Под заказ

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

 $\mathbf{GAS} = \Gamma$ аз **LIQ** = Жидкость

Электрические соединения

- До двух концевых выключателей (стандартное исполнение — кабельные втулки $M20 \times 1,5$)
- Предлагается 2-проводной вариант исполнения с выходным сигналом от 4 до 20 мА

Диапазоны температур с концевыми выключателями или выходным сигналом от 4 до 20 мА

- При использовании концевых выключателей нижнее значение температуры окружающей среды ограничено -25 °C (-13 °F).
- По мере роста температуры окружающей среды снижается максимальная температура рабочей среды.

Темп. раб. среды, °С (℉)	Темп. окр. среды, °С (°F)	
200 (392)	40 (104)	
180 (356)	60 (140)	

Измеряемый диапазон расхода

Измерительная трубка 1 дюйм

Воздух, норм. л/мин	Воздух, норм. л/ч
01L = От 25 до 250	01М = От 1400 до 14 000
02L = От 40 до 400	02М = От 2300 до 23 000
03L = От 60 до 600	03М = От 3500 до 35 000
04L = От 100 до 1000	04М = От 5000 до 50 000
05L = От 200 до 2000	05М = От 11 000 до 110 000
06L = От 300 до 3000	06М = От 18 000 до 180 000
Воздух, станд. футы ³ /мин	Воздух, станд. футы ³ /ч
220 0 10 10	0.50 500

01R = От 1,0 до 10	01S = От 52 до 520
02R = От 1,5 до 15	02S = От 85 до 850
03R = От 2,0 до 20	03S = От 130 до 1300
04R = От 3,0 до 30	04S = От 190 до 1900
05R = От 6,5 до 65	05S = От 400 до 4000
06R = От 10 до 100	06S = От 670 до 6700

Вода, л/мин	Вода, л/ч
A1L = От 0,8 до 8,0	А1М = От 48 до 480
A2L = От 1,05 до 10,5	А2М = От 63 до 630
A3L = От 1,5 до 15	АЗМ = От 82 до 820
А4L = От 1,7 до 17	А4М = От 100 до 1000
A5L = От 2,0 до 20	А5М = От 120 до 1200
A6L = От 2,7 до 27	А6М = От 160 до 1600
A7L = От 3,0 до 30	А7М = От 170 до 1700
A8L = От 4,2 до 42	А8М = От 250 до 2500
А9L = От 5,5 до 55	А9М = От 320 до 3200
B1L = От 7,0 до 70	В1М = От 400 до 4000
B2L = От 10 до 100	В2М = От 630 до 6300

Ва

ода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч
A1R = От 0,2 до 2,0	А1S = От 13 до 130
A2R = От 0,28 до 2,8	A2S = От 16 до 160
АЗR = От 0,35 до 3,5	АЗS = От 22 до 220
А4R = От 0,45 до 4,5	А4S = От 25 до 250
A5R = От 0,5 до 5,0	А5S = От 32 до 320
А6R = От 0,7 до 7,0	А6S = От 42 до 420
А7R = От 0,75 до 7,5	А7S = От 45 до 450
A8R = 0т 1,0 до 10	А8S = От 65 до 650
А9R = От 1,5 до 15	А9S = От 85 до 850
В1R = От 1,8 до 18	В1S = От 110 до 1100
B2R = От 3,0 до 30	B2S = От 160 до 1600

Под заказ

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

GAS = Газ **LIQ** = Жидкость **7** Концевые выключатели (см. стр. 983).

Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- 0 = Отсутствуют
- **1** = Выключатель на минимум
- 2 = Выключатель на максимум
- 3 = Выключатель на минимум и максимум
- 4 = Выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- **5** = Выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 6 = Выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 7 = Выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 8 = Выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 9 = Выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- **A** = выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- В = выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- С= выключатель на минимум и максимум и лвухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)

8 Выходной сигнал

Пропустите обозначение, если вы не заказываете выходной сигнал.

A = 0т 4 до 20 мА

Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

- **B** = Сертификация FM, класс I, раздел 1 IS
- **С** = Сертификация FM, класс I, раздел 1 XP
- **D** = Сертификация FM, класс I, раздел 2 NI
- **F** = Сертификат соответствия
- **G** = Протокол 5-точечной калибровки
- **H** = Испытание под давлением, сертификат
- I = покрытие Silconert
- **J** = Сертификация материалов
- **L** = Испытание на проникновение красителя, сертификат
- **N** = Радиографический контроль, отчет
- **Р** = Испытание на твердость, отчет
- **R** = Втулка кабельного ввода с внутренней резьбой NPT 1/2 дюйма
- $\mathbf{S} =$ Кабельная втулка M20 imes 1,5
- **X** = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)

Примечание. Для сплавов не из нержавеющей стали добавьте префикс НС и М.

Варианты не из нержавеющей стали

М = сплав K-500 **НС** = сплав C-276 Пример: **M**-VAF-M4-1-1-01L-0

Габариты

Габариты модели М4 указаны на стр. 982.



Модель М4Н

Данная горизонтальная модель позволяет снимать показания расхода жидкости с направлением потока слева направо или справа налево в соответствии с системными требованиями.

Технические данные

См. раздел Выбор ротаметров, стр. 963.

Информация по размещению заказа

Код заказа ротаметра модели М4Н составляется путем комбинирования обозначений в указанной ниже последовательности. Выберите обозначения торцевых соединений и измеряемого диапазона расхода исходя из размера измерительной трубки.

 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10

 VAF - M4H - 1 - 1 - A1M - 1 A - RL - F

4 Размер измерительной трубки

- **1** = 1/2 дюйма
- **2** = 1 дюйм
- 5 Торцевые соединения

Измерительная трубка 1/2 дюйма

- 1 = Резьба NPT 3/8 дюйма
- **2** = Фланец ASME, класс 150, 1/2 дюйма
- **3** = Фланец ASME, класс 150, 3/4 дюйма
- **4** = Фланец ASME, класс 150, 1 дюйм

Измерительная трубка 1 дюйм

- **1** = Резьба NPT 1 1/4 дюйма
- **2** = Фланец ASME, класс 150, 1 дюйм

6 Измеряемый диапазон расхода

Измерительная трубка 1/2 дюйма

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Вода, л/мин	Вода, л/ч			
А1L = От 0,11 до 1,1	А1М = От 7,0 до 70			
A2L = От 0,2 до 2,0	А2М = От 12 до 120			
A3L = От 0,3 до 3,0	АЗМ = От 18 до 180			
A4L = От 0,5 до 5,0	А4М = От 28 до 280			
A5L = От 0,75 до 7,5	А5М = От 45 до 450			
A6L = От 1,2 до 12	А6М = От 70 до 700			
A7L = От 2,0 до 20	А7М = От 120 до 1200			
A8L = От 2,5 до 25	А8М = От 160 до 1600			
А9L = От 4,0 до 40	А9М = От 240 до 2400			
7 11				
Вода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч			
Вода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч			
Вода, галлоны США/мин А1R = От 0,03 до 0,3	Вода, галлоны США/ч A1S = От 2,0 до 20			
Вода, галлоны США/мин A1R = 0 т 0,03 до 0,3 A2R = 0 т 0,05 до 0,5	Вода, галлоны США/ч A1S = От 2,0 до 20 A2S = От 3,0 до 30			
Вода, галлоны США/мин A1R = 0 т 0,03 до 0,3 A2R = 0 т 0,05 до 0,5 A3R = 0 т 0,08 до 0,8	Вода, галлоны США/ч A1S = 0т 2,0 до 20 A2S = 0т 3,0 до 30 A3S = 0т 5,0 до 50			
Βοδα, <i>ε</i> α, εα, ποι ο 0,03 μο 0,3 A2R = 0τ 0,05 μο 0,5 A3R = 0τ 0,08 μο 0,8 A4R = 0τ 0,12 μο 1,2	Βοδα, галлоны США/ч A1S = 0τ 2,0 до 20 A2S = 0τ 3,0 до 30 A3S = 0τ 5,0 до 50 A4S = 0τ 8,0 до 80			
Boda, галлоны США/мин A1R = 0τ 0,03 до 0,3 A2R = 0τ 0,05 до 0,5 A3R = 0τ 0,08 до 0,8 A4R = 0τ 0,12 до 1,2 A5R = 0τ 0,2 до 2,0	Βοδα, галлоны США/ч A1S = 0τ 2,0 до 20 A2S = 0τ 3,0 до 30 A3S = 0τ 5,0 до 50 A4S = 0τ 8,0 до 80 A5S = 0τ 12 до 120			
Boda , <i>εαππο</i>ιοι (ША/мин A1R = 0τ 0,03 μο 0,3 A2R = 0τ 0,05 μο 0,5 A3R = 0τ 0,08 μο 0,8 A4R = 0τ 0,12 μο 1,2 A5R = 0τ 0,2 μο 2,0 A6R = 0τ 0,3 μο 3,0	Bo∂a, галлоны США/ч A1S = 0τ 2,0 до 20 A2S = 0τ 3,0 до 30 A3S = 0τ 5,0 до 50 A4S = 0τ 8,0 до 80 A5S = 0τ 12 до 120 A6S = 0τ 20 до 200			

Измерительная трубка 1 дюйм

Вода, л/мин	Вода, л/ч
A1L = От 2,0 до 20	А1М = От 130 до 1300
A2L = От 3,0 до 30	А2М = От 200 до 2000
A3L = 0т 5,0 до 50	АЗМ = От 300 до 3000
А4L = 0т 8,0 до 80	А4М = От 500 до 5000
A5L = От 15 до 150	А5М = От 850 до 8500
A6L = От 17 до 170	А6М = От 1000 до 10 000
Вода, галлоны США/мин	Вода, галлоны США/ч
Вода, галлоны США/мин A1R = От 0,6 до 6,0	Вода, галлоны США/ч A1S = От 35 до 350
•	•
А1R = От 0,6 до 6,0	А1S = От 35 до 350
A1R = От 0,6 до 6,0 A2R = От 0,9 до 9,0	A1S = От 35 до 350 A2S = От 55 до 550
A1R = 0τ 0,6 до 6,0 A2R = 0τ 0,9 до 9,0 A3R = 0τ 1,4 до 14	A1S = 0т 35 до 350 A2S = 0т 55 до 550 A3S = 0т 80 до 800

Под заказ

См. раздел Заказная калибровка, стр. 983.

LIQ = Жидкость

7 Концевые выключатели (см. стр. 983).

Требуются усилители сигналов концевых выключателей. Усилители могут быть заказаны вместе с ротаметром или предоставлены заказчиком.

- 0 = Отсутствуют
- **1** = Выключатель на минимум
- 2 = Выключатель на максимум
- 3 = Выключатель на минимум и максимум
- 4 = Выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- **5** = Выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 6 = Выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 115 В (перем. тока)
- 7 = Выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- **8** = Выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- 9 = Выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 230 В (перем. тока)
- **A** = выключатель на минимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- В = выключатель на максимум и одноканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)
- С = выключатель на минимум и максимум и двухканальный изолированный коммутирующий усилитель с релейным выходом, 24 В (пост. тока)



Электрические соединения

- До двух концевых выключателей (стандартное исполнение — кабельные втулки M20 × 1,5)
- Предлагается 2-проводной вариант исполнения с выходным сигналом от 4 до 20 мА

Диапазоны температур с концевыми выключателями или выходным сигналом от 4 до 20 мА

- При использовании концевых выключателей нижнее значение температуры окружающей среды ограничено −25 °C (−13 °F).
- По мере роста температуры окружающей среды снижается максимальная температура рабочей среды.

Темп. раб. среды °С (°F)	Темп. окр. среды °С (°F)
200 (392)	40 (104)
180 (356)	60 (140)

8 Выходной сигнал

Пропустите обозначение, если вы не заказываете выходной сигнал.

A = 0т 4 до 20 мА

9 Направление потока

RL = Справа налево

LR = Слева направо

10 Варианты исполнения (см. стр. 983).

Добавьте несколько обозначений в алфавитном порядке; не добавляйте тире (-) в конце, если вы не заказываете варианты исполнения.

B = Сертификация FM, класс I, раздел 1 IS

С = Сертификация FM, класс I, раздел 1 XP

D = Сертификация FM, класс I, раздел 2 NI

F = Сертификат соответствия

G = Протокол 5-точечной калибровки

H = Испытание под давлением, сертификат

J = Сертификация материалов

L = Испытание на проникновение красителя, сертификат

N = Радиографический контроль, отчет

Р = Испытание на твердость, отчет

R = Втулка кабельного ввода с внутренней резьбой NPT 1/2 дюйма

 $\mathbf{S} =$ Кабельная втулка М $\mathbf{20} imes \mathbf{1}$,5

X = Очистка от масла и смазки (**необходима** для работы с кислородом)

Примечание. Для сплавов не из нержавеющей стали добавьте префикс HC.

Варианты не из нержавеющей стали

НС = сплав C-276

Пример: **HC**-VAF-M4H-2-2-A4R-0-LR

Габариты





Модель для направления потока слева направо


Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться.

Модели G1, G2, G3, G4 и GP

Модель М1








Габариты, мм (дюймы) Модель A c кг (фунты) 111 (4,37) 90,0 (3,54) 45,0 (1,77) G1 0,36 (0,80) G2 146 (5,75) 125 (4,92) 80,0 (3,15) 0,40 (0,89) G3 196 (7,72) 175 (6,89) 130 (5,12) 0,44 (0,98) G4 346 (13,6) 325 (12,8) 280 (11,0) 0,61 (1,35) GP 146 (5,75) 125 (4,92) 80,0 (3,15) 0,20 (0,44)

Масса: 0,7 кг (1,53 фунта)


Модель GM

Модель М2

(





153 (6,02) Масса: 0,08 кг (0,18 фунта)




Масса: 1,0 кг (2,2 фунта)


Модель М4






Модель М4Н







Модель М4 и модель М4Н

Размер трубки	Торцевое соединение с технологическим	Габариты, мм (дюймы)		Macca	
дюймы	оборудованием	A	L	КГ (фунты)	
1/2	NPT	300 (11,8)	114 (4,49)	2,0 (4,4)	
1/2	Фланец	250 (9,84)	114 (4,49)	3,5 (7,7)	
1	NPT	300 (11,8)	127 (5,00)	3,5 (7,7)	
'	Фланец	250 (9,84)	127 (5,00)	5,0 (11,0)	

Стандартные ротаметры Swagelok откалиброваны в заводских условиях с учетом своей среды, диапазона расхода и класса точности с использованием чистого, сухого воздуха для моделей со шкалой диапазона расхода воздуха и воды для моделей со шкалой диапазона расхода воды. Стандартные единицы измерения, указанные на шкале,

1,2 бара, абс. (17,4 фунта на кв. дюйм, абс.) и 20 °C (68 °F) для моделей G1, G2, G3, GM и GP.

соответствуют следующим калиброванным значениям:

■ 1,013 бара, абс. (14,7 фунта на кв. дюйм, абс.) и 20 °C (68 °F) для моделей G4, M1, M2, M4 и M4H.

Предлагаются ротаметры с заказной калибровкой для сред, характеристики которых значительно отличаются от характеристик воздуха или воды, а также для систем, работающих при более высоком давлении или температуре.

Ротаметры, откалиброванные для одной среды при определенных давлении и температуре, могут применяться для измерений в других средах при различных давлениях и температурах при использовании коэффициента преобразования. Подробную информацию см. в Инструкции компании Swagelok по монтажу ротаметров, серии G и M, MS-CRD-0111.

В жидкостях повышенная температура может уменьшить вязкость и плотность, что приводит к более низким показаниям. В газах повышенная температура среды может увеличить объем и привести к более высоким показаниям. Зная температуру конкретной среды, мы можем откалибровать шкалу более точно. Повышенное давление может сжимать газы, что приводит к более низким показаниям измерительного прибора. Зная давление в системе, мы можем надлежащим образом откалибровать шкалу для вашей системы.

Чтобы заказать ротаметр Swagelok, откалиброванный в соответствии с вашими требованиями, как показано ниже, укажите **GAS** или **LIQ** в качестве обозначения уровня расхода в коде заказа для выбранной модели и обратитесь к уполномоченному представителю компании Swagelok. Вам нужно будет сообщить следующие сведения.

- 1. Измеряемая среда.
- 2. Динамическая вязкость среды (обычно в сП или мПа∙с) или ее кинетическая вязкость (обычно в сСт или м²/с) при рабочем давлении и температуре.
- 3. Плотность среды в фунтах/фут³ или кг/м³ при рабочем давлении и температуре.
- 4. Температура среды при рабочих условиях, с указанием единиц измерения
- 5. Давление среды при рабочих условиях, с указанием единиц измерения.
- 6. Диапазон измерения расхода с указанием единиц измерения.

Ротаметры Swagelok с заказной калибровкой должны поддерживать динамический диапазон измерений 10:1 и как можно точнее соответствовать требуемому диапазону измерения расхода. На ротаметрах с заказной калибровкой указываются рабочая среда и единицы измерения, для которых они откалиброваны.

Варианты исполнения

Варианты исполнения указываются в кодах заказа ротаметров, как показано в разделах **Информация по размещению заказа** для каждой модели.

Электрические варианты исполнения

Для некоторых моделей ротаметров Swagelok предлагаются два электрических варианта исполнения:

- дискретные выходы концевого выключателя для индикации высокого/низкого расхода;
- выходной сигнал от 4 до 20 мА.

Концевые выключатели

Дополнительные концевые выключатели на максимум или на минимум, предлагаемые для большинства моделей, соответствуют стандартам NAMUR IEC 60947-5-6 (EN 60947-5-6).

Выходной сигнал

Некоторые модели ротаметров предлагаются с отдельным двухпроводным выходом с

сигналом от 4 до 20 мА. Для этих моделей требуется дополнительное питание от 14,8 до 30 В (пост. тока).

Подробная информация по электрическим вариантам исполнения приведена в Инструкции компании Swagelok по монтажу ротаметров, серии G и M, MS-CRD-0111, которая доступна только на веб-сайте Swagelok.



Ротаметр серии G с концевыми выключателями, распределительной коробкой и изолированным коммутирующим усилителем с релейным выходом

Распределительные коробки

Распределительные коробки, предлагаемые для некоторых моделей ротаметров Swagelok, могут быть установлены на ротаметр, чтобы упростить монтаж электрических соединений между ротаметром и системой управления. Распределительные коробки предлагаются в случае заказа концевых выключателей.

Положение клапана

Для некоторых изделий предлагается встроенный игольчатый клапан для тонкой регулировки, установленный на нижней (входной) стороне ротаметра. По запросу клапан может быть установлен на верхней (выходной) стороне или исключен из сборочного узла.

Для газовых систем клапан обычно устанавливается сверху (позади измерительного конуса) для поддержания постоянного давления в измерительном конусе независимо от изменений в плотности, вызванных компрессией или декомпрессией газа. Для жидкостных систем клапан может устанавливаться снизу или сверху, поскольку изменения давления не влияют на плотность жидкости.





Варианты исполнения

Варианты исполнения указываются в кодах заказа ротаметров, как показано в разделах Информация по размещению заказа для каждой модели.

Сертификаты и отчеты по испытаниям

Сертификат соответствия FM

Модели Swagelok M1, M4 и M4H предлагаются с сертификатами соответствия FM.

Модель М1

- Искробезопасность: класс I, раздел 1, группы A, B, C и D.
- Невоспламеняемость: класс I, раздел 2, группы A, B, C и D.
- Взрывозащищенность: класс I, раздел 1, группы A, B, C и D.
- Тип 4Х.

Модели М4 и М4Н

- Искробезопасность: класс I, раздел 1, группы A, B, C и D.
- Невоспламеняемость связанных устройств: класс I, раздел 2, группы A, B, C и D.
- Невоспламеняемость: класс I, раздел 2, группы A, B, C и D.
- Тип 4X.

Сертификат соответствия

Данный документ подтверждает, что изделия, поставляемые заказчику производителем, соответствуют требованиям заказа и стандарту EN 10204.

Протокол 5-точечной калибровки

Протокол калибровки показывает фактические параметры расхода, теоретические параметры и погрешность сверх диапазона измерения.

Испытание под давлением и сертификат

Предлагается гидростатическое испытание под давлением в соответствии со стандартом EN 10204.

Сертификация материалов

В таком сертификате проверки в соответствии со стандартом EN 10204 указываются номера материалов и плавок для материалов, подвергающихся давлению и соприкасающихся со средой, а также оригинальные сертификаты измельченных материалов для материалов, соприкасающихся со средой.

Испытание на проникновение красителя и сертификат

Предлагается испытание на проникновение красителя для сварных соединений, соприкасающихся со средой. В качестве критериев приемки используется соответствующий стандарт материала.

Радиографический контроль и отчет

Предлагается радиографический контроль для сварных соединений, соприкасающихся со средой. Методика испытания соответствует стандарту EN 1435-1, класс В. Критерии приемки отвечают требованиям группы стандартов ISO 5817.

Испытание на твердость и отчет

Предлагается испытание на твердость металлических деталей, соприкасающихся со средой, в соответствии со стандартом ASTM A956.

Очистка от масла и смазки

Предлагается дополнительная операция обезжиривания в соответствии с требованиями стандартов DIN 25410 и KWU-AVS 8/0 D. Ее необходимо выбрать для ротаметров, откалиброванных для работы с кислородом.

Безопасность при работе с кислородом

Для получения информации о факторах опасности и риска, связанных с системами, использующими насыщенную кислородом среду, см. технический отчет компании Swagelok *Безопасность кислородных систем* (MS-06-13RU), на стр. 1117.

Варианты исполнения

Варианты исполнения указываются в кодах заказа ротаметров, как показано в разделах **Информация по размещению заказа** для каждой модели.

Монтажные кронштейны


Крепление на панель

Крепление на панель предлагается для ротаметров моделей G1, G2, G3, G4, GM и GP. Лицевая пластина изготовлена из алюминия, а задние кронштейны — из стали.

Модели G1, G2, G3, G4 и GP монтируются с помощью четырех крепежных элементов из никелированной стали; модели GM монтируются с помощью зажима с защелкой из анодированного алюминия и винта 4 мм из нержавеющей стали с головкой с углублением под шестигранный ключ.


Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться.

	Габариты, мм (дюймы)					
Модель	A	В	c	D	E	F
G1	128 (5,04)	32,0 (1,26)	145 (5,71)	40,0 (1,58)	44,5 (1,75)	82,0 (3,23)
G2, GP	163 (6,42)	32,0 (1,26)	180 (7,09)	40,0 (1,58)	44,5 (1,75)	82,0 (3,23)
G3	213 (8,39)	32,0 (1,26)	230 (9,06)	40,0 (1,58)	44,5 (1,75)	82,0 (3,23)
G4	363 (14,3)	32,0 (1,26)	380 (15,0)	40,0 (1,58)	44,5 (1,75)	82,0 (3,23)
GM	94,0 (3,70)	23,0 (0,91)	97,0 (3,82)	25,0 (0,98)	35,0 (1,38)	65,0 (2,56)



Настенный монтаж

Для ротаметров моделей G1, G2, G3 и GP предлагаются кронштейны для настенного монтажа из алюминия с черным анодированием.



Габариты в миллиметрах (дюймах) приводятся только для справки и могут изменяться.

	Габариты, мм (дюймы)		
Модель	A B		
G1	45,0 (1,77)	97,0 (2,64)	
G2, GP	80,0 (3,15)	102 (4,02)	
G3	130 (5,12)	152 (5,98)	



Вспомогательные принадлежности

Демпфер

В системах с нестабильным расходом или низким рабочим (входным) давлением, в частности в газовых средах, измерительный блок на некоторых моделях М4 и М4Н может быть оснащен демпфером поплавка. Демпфер — это самоустанавливающееся устройство, рабочие детали которого изготовлены из высокотехнологичной керамики для обеспечения длительного срока службы.

За дополнительной информацией обращайтесь к уполномоченному представителю компании Swagelok.

Дополнительные изделия

Регуляторы давления

Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент регуляторов давления:

- подпружиненные, куполовидные и пневматические модели;
- редукторы давления;
- регуляторы обратного давления;
- переключающие клапанные блоки для газового баллона;
- испаряющие регуляторы с электрическим и паровым нагревом.

Подробная информация представлена в каталогах Swagelok Регуляторы давления (MS-02-230RU) и Регуляторы давления, серия RHPS (MS-02-430RU).





Клапаны тонкой регулировки

Клапаны тонкой регулировки Swagelok предлагают:

- работу в системах с низким и высоким давлением;
- верньерные рукоятки с высокой повторяемостью;
- материалы: латунь и нержавеющую сталь 316.

Более подробную информацию можно найти в каталоге Swagelok Клапаны тонкой регулировки (MS-01-142RU).



Внимание! Запрещается использовать детали изделий вместе с деталями других производителей, а также заменять их деталями других производителей.

Об этом документе

Благодарим вас за то, что вы загрузили этот электронный каталог. Он представляет собой одну главу более объемного тома в печатном формате — *Каталога изделий Swagelok*. Электронные файлы, подобные этому, обновляются по мере появления новой или измененной информации, и в них могут содержаться более свежие данные, чем в печатной версии.

Компания Swagelok является крупным разработчиком и поставщиком решений для трубопроводных систем, включая изделия, сборочные узлы и услуги для научно-исследовательской, контрольно-измерительной, фармацевтической, нефтегазовой, энергетической, нефтехимической и полупроводниковой отраслей промышленности, а также для отрасли альтернативных видов топлива. Наши производственные и исследовательские предприятия, службы технической поддержки и распространения формируют глобальную сеть из более чем 200 авторизованных центров продаж и обслуживания в 57 странах.

Посетите ваш веб-сайт Swagelok и найдите уполномоченного представителя компании Swagelok по продажам, чтобы расспросить его о характеристиках, технических данных, кодах заказов изделий и получить другую информацию об изделиях либо узнать больше о широком ассортименте услуг, которые можно получить исключительно через центры торговли и сервисного обслуживания Swagelok.

Подбор изделий с учетом требований безопасности
При выборе изделия следует принимать во внимание
всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и
бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств,
совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров,
правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются
обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Информация о гарантии

На изделия компании Swagelok распространяется ограниченная пожизненная гарантия компании Swagelok. Экземпляр условий гарантии можно получить у своего уполномоченного представителя компании Swagelok или на вашем веб-сайте Swagelok.

Swagelok, Ferrule-Pak, Goop, Hinging-Colleting, IGC, Kenmac, Micro-Fit, Nupro, Snoop, SWAK, VCO, VCR, Ultra-Torr, Whitey—TM Swagelok Company Aflas—TM Asahi Glass Co., Ltd.
ASCO, EI-O-Matic—TM Emerson
CSA—TM Canadian Standards Association
Dyneon, TFM—TM Dyneon
Elgiloy—TM Elgiloy Specialty Metals
FM—TM FM Global
Grafoil—TM GrafTech International Holdings, Inc.
Kalrez, Krytox—TM DuPont
MAC—TM MAC Valves, Inc.
PH 15-7 Mo, 17-7 PH—TM AK Steel Corp
picofast—TM Hans Turck KG
Rapid Tap—TM Relton Corporation
Raychem—TM Tyco Electronics Corp.
Simriz—TM Freudenberg-NOK
UL—Underwriters Laboratories, Inc.
Westlock—TM Westlock Controls Corporation
Xylan—TM Whitford
© 2017 Swagelok Company